

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: 40000576
Data: 14.05.2020
Documento materiale: 5010333138
Ordine di acquisto: 5500042680

Creato da: F.CORTI

Destinatario

**Nemak Spain, S.L.
Poligono Galarza S/N 1
48277 ETXEBARRIA
SPAGNA**

Partita iva:

Luogo di destinazione

**Nemak Spain, S.L.
Poligono Galarza S/N 1
48277 ETXEBARRIA
SPAGNA**

Partita iva:

105188

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
-----	---------------------	---------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510317460	Scatola frizione com	10,417	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	CARTONE	Nota	I.R. 2-108246 DHL 2877453493
---------	---------	------	------------------------------

Colli	1 PZ	Peso lordo	13,000 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
-------	------	------------	-----------	----------------	--------------	-----------

Vettore	Data e ora del ritiro	Firma
DHL EXPRESS	14.05.2020 09:53:15	
		Conducente
		Destinatario

Supplier Nemak Spain, S.L. Poligono Galarza S/N 1 48277 ETXEBARRIA SPAGNA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000108246 / 13.05.2020 Goods receipt No.: 5010284232 Delivery No.: 91424674 Goods receipt Date: 24.03.2020	
	Part description Clutch Housing cpl	Part-No. 2510317460
Quantity:	150	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **B/WLQ4** until **28.05.2020**.

Defect description:

Porosity flange hole PS2
 Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

*1 CARCONE
 60x40x40 cm
 13kg*

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)
 Defect: Porosity flange hole PS2

The clutch housing was disassembled from an assembled transmission, rejected by the leakage test of the assembly line.

DMC:
 20030691018520094358A2510317460#A

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: RL Line Scrap
 Disturb Index: 4 4-Low

Inspected quantity: 1
 Return delivery quantity: 0

Quality contact person:

Tester: Cosimo Altavilla
 Telephone: 0805858668
 E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:
 Telephone:
 E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
 CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

5010333138

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R.Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

NEMAK
//
POLIGONO GALARZA SIN 1
//

48277 ETXEBARRIA
Spain
+34946169000

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-05-14
Numero Spedizione: 2877453493
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 13,00kg
Volumetrico: 19,20kg
Tassabile: 19,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 19 May, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 77,05 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108246
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI