



188 966

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000095**
Data: **29.01.2020**
Documento materiale: **5010090630**
Ordine di acquisto: **5500039516**

Creato da: **F.CORTI**

Destinatario

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA


Partita iva:

Luogo di destinazione

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita iva:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
922	EM ord. acq.	Storno		Trasporto a mezzo vettore		
001	1	PZ	2510314461	Scatola Frizione com	10,752	KG
Aspetto				Nota		
CARTONE				I.R. 2-107405 DHL 3513138355		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		Incoterms
1 PZ		21,300 KG				
Vettore DHL EXPRESS				Data e ora del ritiro		Firme
				29.01.2020 09:56:34		
						Conducente
						Destinatario

<p>Supplier</p> <p>BOHAI Trimet Automotive Holding Gmb Aluminiumallee 1 D-06493 HARZGERODE GERMANIA</p>	<p>Inspection Report No./ created: 200000107405 / 28.01.2020</p> <p>Goods receipt No.: 5010075675</p> <p>Delivery No.: 20200626</p> <p>Goods receipt Date: 24.01.2020</p> <hr/> <p>Part description: Clutch Housing cpl Part-No.: 2510314461</p> <p>Quantity: 600 VAT No.: IT04886850728</p>
<p>During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.</p> <p>The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.</p>	
<p>You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 11.02.2020.</p>	
<p>Defect description:</p> <p>Missing material on G flange</p> <p>Quality Notification Origin: Assembly line</p> <p>Defect: Missing material on G flange(see pictures)</p> <p>Quantity: 01 part (partial results)</p> <p>DMC: 200112 91002733 2720024 2510314473</p> <p>Note: Our assembly line scrap a complete transmission for missing material on G flange. Clutch housing 2510314473.</p> <p>Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.</p> <p>Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.</p> <p>QN Origin: RL Line Scrap</p> <p>Disturb Index:</p>	
<p>Inspected quantity: 1</p> <p>Return delivery quantity: 0</p>	
<p>Quality contact person:</p> <p>Tester: Ruggiero Doronzo</p> <p>Telephone:</p> <p>E-Mail: Ruggiero.Doronzo@magna.com</p>	<p>Logistic contact person:</p> <p>Logistics:</p> <p>Telephone:</p> <p>E-Mail:</p> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">5010090630</p>
<p>Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.</p> <p>CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO</p> <p>With best regards</p> <p>-----</p> <div style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 1.5em;">  Kg 21,3 60x40x60 </div>	

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R.Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONVALVO@MAGNA.COM

Destinatario

TRIMET AUTOMOTIVE
//
Aluminiumallee 1

06493 Harzgerode Sachsen-Anhalt
Germany
+4939484500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-01-29
Numero Spedizione: 3513138355
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 21,30kg
Volumetrico: 28,80kg
Tasse: 28,80kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 98,28 EUR

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 31 Jan, 2020
Codice promozionale:

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-107405
Numero di ritiro:

Contenuto

ricambi