

131198



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Numero: 40002126
 Data: 11.11.2020
 Documento materiale: 5010821009
 Ordine di acquisto: 5500042753

Creato da: F.CORTI

Destinatario

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita Iva:

Luogo di destinazione

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita Iva:

922		EM ord. acq. Storno		Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	1	PZ	2510314662	Scatola frizione com	10,898 KG
 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C.F. e P. IVA 04886850728					
Aspetto			Nota		
CARTONE			i.r. 2-109844		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	10,898 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firma
DHL FREIGHT			12.11.2020 09:07:05		
					Conducente
					Destinatario

	Qualitätsprüfbericht Prüfberichts-Nr. 200000109844 Wareneingangs-Nr. 5010718827 Lieferschein-Nr. 20207310	Anlagedatum Prüfbericht: 13.10.2020 Wareneingangsdatum: 08.10.2020
Lieferant BOHAI Trimet Automotive Holding Gmb Aluminiumallee 1 6493 Harzgerode Deutschland	Ansprechpartner Qualität Name: Cosimo Altavilla Telefon: +390805858668 E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com	
Material Material-Nr.: 2510314662 Bezeichnung: Kupplungsgehäuse vst	Menge der Anlieferung: 930 Ust-ID-Nr.: DE306685527	
Vorabinformation für Lieferant: Bei der Prüfung bzw. Bearbeitung Ihrer Lieferungen haben wir die unten aufgeführten Mängel festgestellt. Wir bitten Sie, geeignete Maßnahmen zur Fehlerbehebung einzuleiten und etwaige Fehler für die Zukunft auszuschließen. Sollten bei der Weiter- bzw. Nachbearbeitung der angelieferten Teile weitere, bisher verborgen gebliebene Mängel auftreten, werden Sie durch einen neuen Prüfbericht verständigt.		
Die Bezahlung der Ware nach Entdeckung der Mängel durch GETRAG gilt nicht als Anerkenntnis der Ware als ordnungsgemäß.		
Zu diesem Prüfbericht erwarten wir Ihre schriftliche Stellungnahme (8D-Report) an unten genannten Ansprechpartner bis		
Fehlerbeschreibung: Burr near hole F Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line Quantity Affected: All Parts (Partial result) mold number 2.2 Defect: burr on the clutch housing Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
Wir erwarten binnen 24 Stunden, unaufgefordert, eine schriftliche Stellungnahme über die von Ihnen eingeleiteten Sofortmaßnahmen. Über die von Ihnen eingeleiteten Abstellmaßnahmen erwarten wir eine schriftliche Stellungnahme in Form eines 8D-Berichts an folgende Adresse: getrag.hotline.supplier@magna.com Nutzen Sie dazu die GETRAG Supply Chain Inbound Formulare welche Sie bei ihrem oben genannten Ansprechpartner oder GETRAG.SMRT@magna.com erhalten. Bezüglich der angefallenen Kosten wird sich unsere Regressierungsabteilung U/CRG mit Ihnen in Verbindung setzen.		
Reklamierte Mengen: Reklamierte Menge: 1 Rückgelieferte Menge:		
Mit freundlichem Gruß Cosimo Altavilla		
Magna PT S.p.A. a socio unico Via dei Ciclamini 4 I-70026 Modugno (Bari) Tel. 080 - 5 85 81 11 Fax. 080 - 5 85 82 04 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH	Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00 i.v.R. Imprese di Bari C.F. e P.IVA 04886850728 REA 339886 www.magna.com	EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855 BIC code: BNLIITRR 6560 12 USD: Bank of America N.A. IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20 BIC code: BOFAGB22