



105177

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000616**
Data: **19.05.2020**
Documento materiale: **5010343708**
Ordine di acquisto: **5500039639**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

**KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA**

Partita iva: DE145801743

Luogo di destinazione

**KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA**

Partita iva: DE145801743

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
--------------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	44	PZ	9009069660	Guarnizione radiale per a	0,704	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728

Aspetto		CARTONE		Nota		I.R. 2-107536 DHL2463246494	
Colli	1 PZ	Peso lordo	2,000 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS				19.05.2020 11:11:08			
						Conducente	
						Destinatario	

Supplier KACO GmbH & Co. KG VQ-K/Wolfgang Schöner Industriesstraße D-74912 KIRCHARDT GERMANY	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000107536 / 05.02.2020
	Goods receipt No.:	5010067534
	Delivery No.:	20435722
	Goods receipt Date:	22.01.2020
	Part description	Part No.
	Rotary Shaft Seal	9009069660
	Quantity:	8.400
	VAT No.:	IT04886850728
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 05.03.2020.		
Defect description: Lack internal spring Quality Notification Origin: Assembly line Defect: Lack internal spring Quantity: 01 parts (partial results) 44 to ship for deformation seal Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
QN Origin: RL Line Scrap Disturb Index: 2 2-High	J6 2 30 x 20 x 20 DC. 5010343.709	
Inspected quantity: 59 Return delivery quantity: 15		
Quality contact person: Tester: Francesco Giovanniello Telephone: E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com		Logistic contact person: Logistics: Telephone: E-Mail:
Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONIROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO With best regards _____		

Magna PT S.p.A.

a socio unico

Via dei Ciclamini 4

I-70026 Modugno (Bari)

Tel. 080 - 5 85 81 11

Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00

i.v.R. Imprese di Bari

C.F. e P.IVA 04886850728

REA 339886

www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA

IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855

BIC code: BNLIITRR 6560 12

USD: Bank of America N.A.

IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20

BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH

Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
//
INDUSTRIESTRASSE 9

74912 KIRCHARDT Baden-Wurt
Germany
+49726691300

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-05-19
Numero Spedizione: 2463246494
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 2,00kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 22 May, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 24,26 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.R. 2-107536

Contenuto

ricambi