128697

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40001050
Data:	23.07.2020
Documento materiale:	5010537499
Ordine di acquisto:	5500043774
Creato da:	F.CORTI

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-91438 BAD WINDSHEIM
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer Str.
D-91438 BAD WINDSHEIM
GERMANIA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	2	PZ	0550724445	Gruppo sincronizzazione 3	1,236	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	i.r. 2-108971 dhl 6488995343

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	3,600 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	23.07.2020 10:46:00	
		Conducente
		Destinatario

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: 200000108971
Receipt No.: 5010526096
Deliver note: 0007223903

Date of inspection: 22.07.2020
Date of reception: 20.07.2020

Att. to Mr.Andreas Meyer

Magna PT B.V. & Co. KG
Burgbernheimer Straße 5
DE-91438 Bad Windsheim
OFFICE +49 (0)9841 407 6123
FAX +49 (0)9841 407 6177
Andreas.meyer@magna.com

Quality Contact

Name: Ruggiero Doronzo
Phone:
E-Mail: Ruggero.Doronzo@magna.com

Material

Material-No.: 0550724445
Description: Hub System 3rd/5th Gear cpl

Delivery Qty: 2520
Tax ID number: DE146126877

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Metal parts in internal spline-Info.Rep

Info Report

We need support for this kind of problem.
We found in this two parts a kind of metal chips inside the internal spline.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 2
Redelivered quantity: 2

Best regards

1 CARTONS
20x10x10 3,6 Kg

Ruggiero Doronzo

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

501 053 7499

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

MAGNA PT
MR. KOEBERER
Burgbernheimer Strasse 5

91438 Bad Windsheim Bayern
Germany
+4998414070

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-07-23
Numero Spedizione:	6488995343
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	3,60kg
Volumetrico:	0,40kg
Tassabile:	4,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Monday, 27 Jul, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	30,93 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-108971
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved