129213

MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40001128
Data:	03.08.2020
Documento materiale:	5010565997
Ordine di acquisto:	5500038855
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

FAG
HATAR UT 1/D
4031 DBRECEN HUNGARY

Partita iva:

Luogo di destinazione

FAG
HATAR UT 1/D
4031 DBRECEN HUNGARY

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	7	PZ	9000112873	Ralla interna cuscinetto	1,050	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-108788 DHL 6865703025

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	1,800 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	04.08.2020 09:23:33	
		Conducente
		Destinatario

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier		
FAG Magyarország Ipari Kft. **To att. Mr Attila** **Határ út 1/D** **H-4031 DEBRECEN HUNGARY**	Inspection Report No./ created:	200000108788 / 10.07.2020	
	Goods receipt No.:	5010418554	
	Delivery No.:	41524492	
	Goods receipt Date:	17.06.2020	
	Lot no.:	000000000000	
	Part description		Part-No.
	Tapered Roller Bearing Inner Ring		9000112873
	Quantity: 13.440	VAT No.:	IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take corrective actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department until **12.07.2020**.

Defect description:

1 CARTONE
1,8 Kg
30 x 20 x 20 cm

Noisiness
Quality Notification Origin: Test Bench

Quantity Affected: 30 Parts (Partial result)
Defect: Noisiness
Delivery: 41524492
Magna inbound: 0180265902
Quantity: 13.440pcs

QN Origin:	RL	Line Scrap
Disturb Index:	2	2-High

Inspected quantity:	21
Return delivery quantity:	14

Quality contact person:		**Logistic contact person:**	
Tester:	Francesco Giovanniello	Logistics:	2659
Telephone:		Telephone:	
E-Mail:	Franco.Giovanniello@magna.com	E-Mail:	

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

5010865997

With best regards

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

FAG MAGYARORSZAG IPARI
JAMBORNE SZOLLATH ALEXANDRA
Hatar ut 1

4031 Debrecen
Hungary
+3652581500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-08-04
Numero Spedizione:	6865703025
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	1,80kg
Volumetrico:	2,40kg
Tassabile:	2,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Thursday, 06 Aug, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	31,23 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-108788
Numero di ritiro:	

Contenuto

RICAMBI

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved