



1087655

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000209**
Data: **12.02.2020**
Documento materiale: **5010140870**
Ordine di acquisto: **5500039756**

Creato da: **F.CORTI**

Destinatario

Foma s.p.a.
Via Kennedy 20
I-25020 PRALBOINO BS

Partita iva: 00290710177

Luogo di destinazione

Foma s.p.a.
Via Kennedy 20
I-25020 PRALBOINO BS

Partita iva: 00290710177

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantita	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510314260	Scatola cambio com	9,011	KG

Aspetto	CARTONE	Nota	I.R. 2-107595 DHL 8404458182			
Colli	1 PZ	Peso lordo	11,600 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme		
DHL EXPRESS		12.02.2020 09:38:29				
				Conducente		
				Destinatario		

Supplier Foma s.p.a. Via Kennedy 20 25020 Pralboino BS	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000107595 / 11.02.2020	
	Goods receipt No.:	5010125413
	Delivery No.:	1P001063
	Goods receipt Date:	07.02.2020
	Part description	Part-No.
	Transmission Housing cpl	2510314260
	Quantity: 1.000	VAT No.: IT04886850728

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **B/WLQ4** until **26.02.2020**.

Defect description:

Missing thread hole PM2
 Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)
 Defect: Missing thread hole PM2

Attached Photo

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: RL Line Scrap
Disturb Index: 4 4-Low

Inspected quantity: 1
 Return delivery quantity: 0

Quality contact person:

Tester: Cosimo Altavilla
 Telephone: 0805858668
 E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Logistic contact person:

Logistics:
 Telephone:
 E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.

CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

501014 0870

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 I.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

72026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA_CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

FOMA S.P.A.
SALVATORE COCO
VIA KENNEDY 20

25020 PRALBOINO
Italy
+395559166126

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-02-12
Numero Spedizione: 8404458182
Tipo Servizio: EXPRESS DOMESTIC
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 2
Peso Totale: 43,40kg
Volumetrico: 67,20kg
Tassabile: 67,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Thursday, 13 Feb, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 40,76 EUR
Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.R. 2-107595-596

Contenuto

RICAMBI