

131422

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Numero: **40002006**
 Data: **02.11.2020**
 Documento materiale: **5010792162**
 Ordine di acquisto: **5500039152**

Creato da: **F.CORTI***Destinatario*

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita Iva:

Luogo di destinazione

BOHAI Trimet Automotive Holdin
Aluminiumallee 1
D-06493 HARZGERODE
GERMANIA

Partita Iva:

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	3	PZ	2510311660	Scatola Frizione com	33,117 KG
 Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) C. F. e P. IVA 04886850728					
Aspetto			Nota		
CARTONE			i.r. 2-110070 dhl 5740409080		
Colli	Peso lordo		Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	47,500 KG				
Vettore			Data e ora del ritiro		Firma
DHL EXPRESS			03.11.2020 09:19:50		
					Conducente
					Destinatario



Qualitätsprüfbericht

Prüfberichts-Nr. 200000110070
Wareneingang-Nr. 5010729074
Lieferschein-Nr. 20207632

Anlagedatum Prüfbericht: 29.10.2020
Wareneingangsdatum: 12.10.2020

Lieferant

BOHA Trimet Automotive Holding Gmb
Aluminiumallee 1
6493 Harzgerode
Deutschland

Ansprechpartner Qualität

Name: Cosimo Altavilla
Telefon: +390805858668
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Material

Material-Nr.: 2510311660
Bezeichnung: Kupplungsgehäuse vst

Menge der Anlieferung: 150
Ust-ID-Nr.: DE306685527

Vorabinformation für Lieferant:

Bei der Prüfung bzw. Bearbeitung Ihrer Lieferungen haben wir die unten aufgeführten Mängel festgestellt.
Wir bitten Sie, geeignete Maßnahmen zur Fehlerbehebung einzuleiten und etwaige Fehler für die Zukunft auszuschließen.
Sollten bei der Weiter- bzw. Nachbearbeitung der angelieferten Teile weitere, bisher verborgen gebliebene Mängel auftreten, werden Sie durch einen neuen Prüfbericht verständigt.

Die Bezahlung der Ware nach Entdeckung der Mängel durch GETRAG gilt nicht als Anerkenntnis der Ware als ordnungsgemäß.

Zu diesem Prüfbericht erwarten wir Ihre schriftliche Stellungnahme (8D-Report) an unten genannten Ansprechpartner bis

1 PEDANA

Fehlerbeschreibung: DMC not readable

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 03 Parts (Partial result)
Defect: DMC not readable

47,5 kg
80x60x50 cm

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Barl Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

Wir erwarten binnen 24 Stunden, unaufgefordert, eine schriftliche Stellungnahme über die von Ihnen eingeleiteten Sofortmaßnahmen.

Über die von Ihnen eingeleiteten Abstellmaßnahmen erwarten wir eine schriftliche Stellungnahme in Form eines 8D-Berichts an folgende Adresse: getrag.hotline.supplier@magna.com

Nutzen Sie dazu die GETRAG Supply Chain Inbound Formulare welche Sie bei Ihrem oben genannten Ansprechpartner oder GETRAG.SMRT@magna.com erhalten. Bezüglich der angefallenen Kosten wird sich unsere Regressierungsabteilung U/CRG mit Ihnen in Verbindung setzen.

Reklamierte Mengen:

Reklamierte Menge: 3
Rückgelieferte Menge:

Mit freundlichem Gruß

Cosimo Altavilla

5010792162

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
I.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22