MAGNA

188832

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40000133
Data:	04.02.2020
Documento materiale:	5010112056
Ordine di acquisto:	5500043698
Creato da:	N.MIGLIETTA

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Linamar Hungary Zrt. PPM Divis
Békéscsaba, Szarvasi út 86-88
H-5600 HUNGARY

Partita iva:

Luogo di destinazione

Linamar Hungary Zrt. PPM Divis
Békéscsaba, Szarvasi út 86-88
H-5600 HUNGARY

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510650100	Chart Scatola differenzia	0,000	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-107117 DHL3190742811		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 3,800 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 05.02.2020 11:09:12	Firme	
			Conducente	
			Destinatario	

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier
Linamar Hungary Zrt. PPMDivision **Part Manufacturing** **Békéscsaba, Szarvasi út 86-88** **H-5600 HUNGARY**	Inspection Report No./ created: **200000107117 / 14.12.2019** Goods receipt No.: **5009818162** Delivery No.: Goods receipt Date: **25.10.2019**
	Part description: **Differential Housing Pre Asm** — Part-No.: **2510609100** 2510650101
	Quantity: **2.640** — VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take corrective actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department **B/WLQ4** until **28.12.2019**.

Defect description:

1 CARTONE
30 x 20 x 20 cm
3,8 Kg

Missing Differ. Shaft and elastic belt
Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 01 Part (Partial result)
Defect: differential system without shaft and elastic belt

DMC: 191001910255840625 48P2510609100

Stock: about 12.000 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: RL Line Scrap
Disturb Index: 2 2-High

Inspected quantity: 1
Return delivery quantity: 0

Quality contact person:		**Logistic contact person:**	
Tester:	vitangelo SANTAMARIA	Logistics:	
Telephone:		Telephone:	
E-Mail:	Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:	

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Rep 5010M2056

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

LINAMAR HUNGARY ZRT. PPM DIVISION
/ /
Szarvasi ut 86-88

5600 Bekescsaba
Hungary
+3666450250

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-02-05
Numero Spedizione:	3190742811
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	3,80kg
Volumetrico:	2,40kg
Tassabile:	3,80kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 07 Feb, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	41,52 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-107117
Numero di ritiro:	

Contenuto

RICAMBI

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved