MAGNA

188P82

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40000087
Data:	28.01.2020
Documento materiale:	5010088328
Ordine di acquisto:	5500042003
Creato da:	F.CORTI

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

VALEO EMBRAYAGES
BP 0926 Rue de Poulainville
F-80009 AMIENS CEDEX 1

Partita iva:

Luogo di destinazione

VALEO EMBRAYAGES
BP 0926 Rue de Poulainville
F-80009 AMIENS CEDEX 1

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno

Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	4	PZ	2510165000	Doppia frizione in bagno	27,428	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-107369 DHL 3513150406	
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 35,600 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto / Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 29.01.2020 10:01:44	Firme
			Conducente
			Destinatario

MAGNA

Inspection Report

Supplier

VALEO EMBRAYAGES
Division CEPN
Att. To Mr. Maxime Tombazzi
BP 0926 Rue de Poulainville
F-80009 AMIENS CEDEX 1

Inspection Report No./ created: **200000107369 / 27.01.2020**
Goods receipt No.: **5009838607**
Delivery No.: **82841864**
Goods receipt Date: **31.10.2019**

Part description: **GrpNr Wet Dual Clutch asm**
Part-No.: **2510165000**
Quantity: **2.520**
VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department ***B/WLQ4*** until ***10.02.2020.***

Defect description:

1 PEDANA
80x60x30 cm
35,6kg

Oil pressure leakage

Quality Notification Origin: Test benches

Defect: Oil pressure leakage
Quantity: 04 parts
Note: This clutches comes from our test benches
DMC:
2510164010_C19110630494044
2510164010_C19110630494352
2510164010__1912230706733
2510177510_-190806C20014695

Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.
Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

QN Origin: RL Line Scrap
Disturb Index:

Inspected quantity: 4
Return delivery quantity: 0

Quality contact person:
Tester: Ruggiero Doronzo
Telephone:
E-Mail: Ruggero.Doronzo@magna.com

Logistic contact person:
Logistics:
Telephone:
E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

501008328

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

VALEO EMBRAYAGES
MAXIME TOMBAZZI
BP 0926 RUE DE POULAINVILLE

80054 AMIENS CEDEX 1
France
+33629803327

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-01-29
Numero Spedizione:	3513150406
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	35,60kg
Volumetrico:	28,80kg
Tassabile:	35,60kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 31 Jan, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	113,04 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-107369
Numero di ritiro:	

Contenuto

RICAMBI

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved