

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

**Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

Numero: **40000327**
Data: **02.03.2020**
Documento materiale: **5010207220**
Ordine di acquisto: **5500039639**Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

**KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA**

Partita iva: DE145801743

Luogo di destinazione

**KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA**

Partita iva: DE145801743

103375

922 EM ord. acq. Storno

Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	9009069660	Guarnizione radiale per a	0,016	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P.IVA 04886850728

Aspetto

CARTONE

Nota

I.R. 2-107563 DHL 7370458885

Colli

1 PZ

Peso lordo

0,200 KG

Tipo trasporto

ID Trasporto

Incoterms

Vettore

DHL EXPRESS

Data e ora del ritiro

02.03.2020 09:58:45

Firma

Conducente

Destinatario

Supplier KACO GmbH & Co. KG VQ-K/Wolfgang Schöner Industriesstraße D-74912 KIRCHARDT GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created:	200000107563 / 06.02.2020
	Goods receipt No.:	5010113369
	Delivery No.:	20436823
	Goods receipt Date:	04.02.2020
	Part description	Part-No.
	Rotary Shaft Seal	9009069660
	Quantity:	9.576
	VAT No.:	IT04886850728
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 20.02.2020 .		
Defect description: Excess of seal lip material		
Quality Notification Origin: Assembly line		
Defect: Excess of seal lip material (see pictures) Quantity: 01 part (partial results)		
Containment Actions must be implemented and reported to Magna PT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.		
QN Origin:	RL Line Scrap	1 CARTON 0,2 kg 20x10x10cm Doc. 5010207220
Disturb Index:		
Inspected quantity:	2	
Return delivery quantity:	1	
Quality contact person:		Logistic contact person:
Tester:	Ruggiero Doronzo	Logistics:
Telephone:		Telephone:
E-Mail:	Ruggiero.Doronzo@magna.com	E-Mail:
Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO		
With best regards _____		

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R.Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
//
INDUSTRIESTRASSE 9

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

74912 KIRCHARDT Baden-Würt
Germany
+49726691300

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-03-02
Numero Spedizione: 7370458885
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 2
Peso Totale: 1,00kg
Volumetrico: 0,80kg
Tassabile: 1,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 04 Mar, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 16,91 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-107536-563
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI