MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40000584**
Data:	**14.05.2020**
Documento materiale:	**5010333924**
Ordine di acquisto:	**5500039643**
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

104142

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	6	PZ	2510261630	Centralina Daimler	6,180	KG

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-108245 DHL 5815209606

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	9,300 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	15.05.2020 08:23:36	
		Conducente
		Destinatario

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier
Robert Bosch GmbH **Robert Bosch ut 1** **H-3000 HATVAN**	Inspection Report No./ created: **200000108245 / 12.05.2020** Goods receipt No.: **5009870646** Delivery No.: **4294140** Goods receipt Date: **11.11.2019**
	Part description: **TCU Daimler** — Part-No.: **2510261630**
	Quantity: **576** — VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department ***Program Mana*** until ***26.05.2020.***

Defect description:

See Ir 2'106731 - only to send back
See original claim Ir 2'106731 - only to send back

QN Origin: II Incoming Inspection defect
Disturb Index: 2 2-High

Inspected quantity: 6
Return delivery quantity: 0

Quality contact person:		**Logistic contact person:**
Tester:	Francesco Giovanniello	Logistics:
Telephone:		Telephone:
E-Mail:	Franco.Giovanniello@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

5010333924

9,3 Kg

60x40x30

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
Robert Bosch
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-05-15
Numero Spedizione:	5815209606
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	9,30kg
Volumetrico:	14,40kg
Tassabile:	14,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Tuesday, 19 May, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	75,61 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-108245
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved