



128850

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

*Cedente***Magna PT S.p.A.  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 40000858  
Data: 06.07.2020  
Documento materiale: 5010479811  
Ordine di acquisto: 5500039712****Creato da: ANTOMOSC***Destinatario***Robert Bosch GmbH  
Robert Bosch ut 1  
H-3000 HATVAN**

Partita iva:

*Luogo di destinazione***Robert Bosch GmbH  
Robert Bosch ut 1  
H-3000 HATVAN**

Partita iva:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.	
922	EM ord. acq.	Storno		Trasporto a mezzo vettore			
001	4	PZ	2510261400	Centralina RSA com	4,068	KG	
Aspetto: <b>CARTONE</b>				Nota: <b>I.R. 2-108701 AWB 3660391663</b>			
Colli: <b>1 PZ</b>		Peso lordo: <b>5,200 KG</b>		Tipo trasporto		ID Trasporto	Inco terms
Vettore: <b>DHL EXPRESS</b>				Data e ora del ritiro: <b>07.07.2020 10:20:39</b>		Firme	
						Conducente	
						Destinatario	

<p>Supplier</p> <p><b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Robert Bosch ut 1</b> <b>H-3000 HATVAN</b></p>	<p><b>Advanced information for the supplier</b></p>							
<p>During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.</p> <p>The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.</p>	<p>Inspection Report No./ created: 200000108701 / 02.07.2020 Goods receipt No.: 5010440064 Delivery No.: 6451825 Goods receipt Date: 24.06.2020</p>							
<p>You are requested to send a written response (8D-Report) to department <i>B/WLQ</i> until <b>16.07.2020</b>.</p>	<table border="1"> <tr> <td>Part description</td> <td>Part-No.</td> </tr> <tr> <td><b>TCU RSA cpl</b></td> <td><b>2510261400</b></td> </tr> <tr> <td>Quantity: <b>640</b></td> <td>VAT No.: <b>IT04886850728</b></td> </tr> </table>		Part description	Part-No.	<b>TCU RSA cpl</b>	<b>2510261400</b>	Quantity: <b>640</b>	VAT No.: <b>IT04886850728</b>
Part description	Part-No.							
<b>TCU RSA cpl</b>	<b>2510261400</b>							
Quantity: <b>640</b>	VAT No.: <b>IT04886850728</b>							
<p><b>Defect description:</b></p> <p>pressure sensor has measured value&gt;15bar Quality Notification Origin: EOL</p> <p>Quantity Affected: 4 Parts (Partial result)</p> <p>Defect: During a phase of the EOL test, when closing of the clutch 1 is required at 1,8 Bar, the pressure sensor has measured a pressure value over 15 bar. The problem is located in the TCU as confirmed by the TCU swap</p> <p>DMC_1: 200225_91024089_0709455_2510261400__ (Serial BSE31C8) DMC_2: 200227_91024089_0711670_2510261400__ (serial BSF31BA) DMC_3: 200311_91024089_0728384_2510261400__ (Serial BSF31C0) DMC_4: 200226_91024089_0709836_2510261400__ (Serial BSF31C6)</p> <p><b>QN Origin:</b> RL Line Scrap <b>Disturb Index:</b> 2 2-High</p>	<p><i>DOC 501 047 9811</i></p> <p><i>Kq 5,2</i></p> <p><i>40x30x30</i></p>							
<p>Inspected quantity: 4 Return delivery quantity: 0</p>								
<p><b>Quality contact person:</b> Tester: Francesco Giovanniello Telephone: E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com</p>	<p><b>Logistic contact person:</b> Logistics: Telephone: E-Mail:</p>							
<p>Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO</p>								

Magna PT S.p.A.  
a socio unico  
Via dei Ciclamini 4  
I-70026 Modugno (Bari)  
Tel. 080 - 5 85 81 11  
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00  
i.v.R. Imprese di Bari  
C.F. e P.IVA 04886850728  
REA 339886  
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA  
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855  
BIC code: BNLIITRR 6560 12  
USD: Bank of America N.A.  
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20  
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH  
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



## Ricevuta delle spedizioni

### Mittente

MAGNA PT  
MAGNA PT  
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO  
Italy  
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

### Destinatario

Robert Bosch  
Robert Bosch  
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN  
Hungary  
+390805858669

### Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-07-07  
Numero Spedizione: 3660391663  
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE  
Tipo Imballaggio: My Own Package  
Numero Colli: 1  
Peso Totale: 5,20kg  
Volumetrico: 7,20kg  
Tassabile: 7,50kg  
Valore assicurato:  
Condizioni commerciali:

### Info internazionali

Valore dichiarato:  
Codice per oneri e tasse:  
Stato tassabile: Non-Dutiable  
Data di consegna stimata: Thursday, 09 Jul, 2020  
Codice promozionale:

### Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL-Account Number  
Codice pagante: 113812703  
Codice per oneri e tasse:  
Charge Breakdown: 52,22 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/  
Emergency Situation

### Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108701  
Numero di ritiro:

### Contenuto

ricambi