MAGNA

188712

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	40000188
Data:	10.02.2020
Documento materiale:	5010132001
Ordine di acquisto:	5500039166
Creato da:	N.MIGLIETTA

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

GEWIS Drehteilefertigungs GmbH
Streitheimerstraße 22
D-86477 ADELSRIED
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

GEWIS Drehteilefertigungs GmbH
Streitheimerstraße 22
D-86477 ADELSRIED
GERMANIA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2516107680	Albero di uscita 1 pre to	1,941	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-107523 DHL 5016021463		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 2,300 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 11.02.2020 10:49:35	Firme	
			Conducente	
			Destinatario	

MAGNA

Inspection Report

Supplier	Advanced information for the supplier
GEWIS Drehteilefertigungs GmbH **Streitheimerstraße 22** **D-86477 ADELSRIED** **GERMANIA**	Inspection Report No./ created: **200000107523 / 04.02.2020** Goods receipt No.: **5010093363** Delivery No.: **349226** Goods receipt Date: **29.01.2020**
	Part description: **OUTPUT SHAFT 1 PRE TURNED** — Part-No.: **2516107680**
	Quantity: **8.580** — VAT No.: **IT04886850728**

During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.

The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.

You are requested to send a written response (8D-Report) to department ***B/WLQ4*** until ***18.02.2020.***

Defect description:

lack threads M16 + internal grooves
Quality Notification Origin: Reject Line

Quantity Affected: 1 Part
Delivery Number: 349226
Defect: Lack threads M16 + internal grooves hole Ø 28.05

QN Origin: RL Line Scrap
Disturb Index: 2 2-High

Inspected quantity: 1
Return delivery quantity: 0

Quality contact person:		**Logistic contact person:**
Tester:	Francesco Giovanniello	Logistics:
Telephone:		Telephone:
E-Mail:	Franco.Giovanniello@magna.com	E-Mail:

Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO

With best regards

Kg 2,3

Ref 5010132001

30x20x20

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

GEWIS DREHTEILEFERTIGUNGS GMBH
/ /
Streitheimer Strasse 22

86477 Adelsried Bayern
Germany
+4908294860940

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2020-02-11
Numero Spedizione:	5016021463
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	2,30kg
Volumetrico:	2,40kg
Tassabile:	2,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Thursday, 13 Feb, 2020
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	25,96 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-107523
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved