

129581



DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita Iva: IT04886850728

Numero:	40001561
Data:	29.09.2020
Documento materiale:	5010691039
Ordine di acquisto:	5500040703
Creato da:	N.MIGLIETTA

Destinatario

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74749 ROSENBERG
GERMANIA

Partita Iva:

Luogo di destinazione

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
D-74749 ROSENBERG
GERMANIA

Partita Iva:

922 EM ord. acq. Storno		Trasporto a mezzo vettore				
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2506526835	Albero uscita 1	1,948	KG
Aspetto				Nota		
CARTONE				I.R. 2-109581 DHL6689590946		
Colli		Peso lordo		Tipo trasporto		ID Trasporto
1 PZ		2,300 KG				Incoterms
Vettore				Data e ora del ritiro		Firme
DHL EXPRESS				30.09.2020 10:32:51		
						Conducente
						Destinatario

MAGNA
Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C.F. e P. IVA 04886850728



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000109581
Receipt No.: 5010566904
Deliver note: 0007225185

Date of inspection: 22.09.2020
Date of reception: 05.08.2020

Supplier

Magna PT B.V. & Co. KG
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1
74749 Rosenberg
Germany

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone: _____
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2506526835
Description: Output Shaft 1

Delivery Qty: 320
Tax ID number: DE146126877

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

1 CARTONE

Failure description:

Missing honing (only to send back)
Quality Notification Origin: Reject line
Defect: Missing honing on the plane surface (only to send back)

Delivery: 7225185 (1pz)

Quantity: 01 part(partial results)

2,3 kg
30x20x20 cm

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag.hotline.supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 320
Redelivered quantity: _____

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Ref 5010691039



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

MAGNA PT BV & CO KG
//
Hermann-Hagenmeyer-Strasse 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

74749 ROSENBERG, BADEN Baden-Würt
Germany
+496295185178

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-09-30
Numero Spedizione: 6689590946
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 2
Peso Totale: 2,90kg
Volumetrico: 2,80kg
Tassabile: 3,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 02 Oct, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:

Charge-Breakdown: 27,40-EUR Servizi speciali: Supplemento-Garburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-109580-581
Numero di ritiro:

Contenuto

ricambi