



128676

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Numero: 40001034
Data: 21.07.2020
Documento materiale: 5010530425
Ordine di acquisto: 5500039186

Creato da: ANTOMOSC

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Stolberger Straße 374
D-50933 KÖLN
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Stolberger Straße 374
D-50933 KÖLN
GERMANIA

Partita iva:

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
-----	---------------------	---------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	3	PZ	2517254501	Sensore di pressione	0,138	KG

MAGNA
Magna PTOS.p.A.
Via dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)
C. F. e P. IVA 04886850728

Aspetto	CARTONE	Nota	I.R. 2-108857 DHL 8941066061			
Coll	1 PZ	Peso lordo	0,200 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incotermis
Vettore		Data e ora del ritiro		Firma		
DHL EXPRESS		22.07.2020 10:12:36				
				Conducente		
				Destinatario		



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000108857
Receipt No.: 5010490496
Deliver note: 6606010

Date of inspection: 15.07.2020
Date of reception: 08.07.2020

Supplier

Robert Bosch GmbH
Stolberger Straße 374
50933 Köln
Germany

Quality Contact

Name:
Phone:
E-Mail:

Material

Material-No.: 2517254501
Description: Pressure Sensor

Delivery Qty: 2720
Tax ID number: DE811128135

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

1 CARTONE

Failure description: Missing DMC on 3 pieces
Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

20x 10x 10 cm
200 gr

Quantity Affected: 03 Parts (Partial result)
Defect: Missing DMC on 03 pieces

Stock: about 14.200 parts

Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag_hotline_supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 3
Redelivered quantity: 3

Best regards

dbc 50 10530425

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
Robert Bosch
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-07-22
Numero Spedizione: 8941066061
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,20Kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 24 Jul, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 13,03 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108857
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI