



188431

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000267**
Data: **21.02.2020**
Documento materiale: **5010175771**
Ordine di acquisto: **5500039626**

Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

Joma-Polytec GmbH
Höfelstraße 17-19
D-72411 BODELSHAUSEN
GERMANIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Joma-Polytec GmbH
Höfelstraße 17-19
D-72411 BODELSHAUSEN
GERMANIA

Partita iva:

922	EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
------------	----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	2	PZ	2510602201	Raccordo circuito di raff	0,328	KG

Aspetto	CARTONE	Nota	i.r. 2-107723 dhl 7360384054			
Colli	1 PZ	Peso lordo	0,400 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore		Data e ora del ritiro		Firma		
DHL EXPRESS		24.02.2020 10:53:07				
				Conducente		
				Destinatario		

Supplier Joma-Polytec GmbH Höfelstraße 17-19 D-72411 BODELSHAUSEN GERMANIA	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./ created: 200000107723 / 19.02.2020 Goods receipt No.: 5010052649 Delivery No.: 20468211 Goods receipt Date: 17.01.2020	
	Part description Cooler Fitting Pre Asm	Part-No. 2510602201
Quantity: 4.800	VAT No.: IT04886850728	
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department B/WLQ4 until 04.03.2020 .		
Defect description: Diameter Ø20 Not in specific Quality Notification Origin: Internal Audit Quantity Affected: 2 Parts (Partial result) Delivery Number: 20468211 Defect: Diameter Ø20 [O-ring Side] Not in specific Value Found: 20,16 QN Origin: RL Line Scrap Disturb Index: 2 2-High		
Inspected quantity: 2 Return delivery quantity: 0		
Quality contact person: Tester: Francesco Giovanniello Telephone: E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com	Logistic contact person: Logistics: Telephone: E-Mail:	
Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO		
With best regards <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/>		

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB22 BOFA 1650 5071 1700 30
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

Destinatario

JOMA POLYTEC GMBH
//
HOEFELSTRASSE 17-19

70026 MODUGNO
Italy
+390805658665

72411 BODELSHAUSEN Baden-Wuert
Germany
+4974717060

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-02-24
Numero Spedizione: 7360384054
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,40kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 2,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Wednesday, 26 Feb, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 25,96 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante

Info riferimento

Riferimento:
Numero di ritiro: I.r. 2-107723

Contenuto

ricambi