

129187



Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743

Luogo di destinazione

KACO GmbH & Co. KG
Industriestraße 9
D-74912 KIRCHARDT
GERMANIA

Partita iva: DE145801743

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: 40001158

Data: 07.08.2020

Documento materiale: 5010568464

Ordine di acquisto: 5500039639

Creato da: A.GAGLIARDI

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	1	PZ	9009069660	Guarnizione radiale per a	0,016 KG
Magna PT S.p.A. Via dei Ciclamini, 4 70026 MODUGNO (BA) G. F. e P. IVA 04886850728					
Aspetto			Nota		
CARTONE			I.R. 2-108815 DHL 4113289666		
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto ID Trasporto Incoterms			
1 PZ	0,100 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS		07.08.2020 10:25:07			
				Conducente	
				Destinatario	

Inspection Report

Supplier KACO GmbH & Co. KG Industriesstraße 9 D-74912 KIRCHARDT GERMANY	Advanced information for the supplier	
	Inspection Report No./created:	200000108815 / 11.07.2020
	Goods receipt No.:	5010476345
	Delivery No.:	20448314
	Goods receipt Date:	04.07.2020
	Lot no.:	000000000000
	Part description	Part No.
	Rotary Shaft Seal	9009069660
	Quantity:	6.720
	VAT No.:	IT04886850728
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts.		
The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly.		
You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 13.07.2020.		
Defect description:	1 CARTONE	
Rotary shaft seal without spring	100 gr	
Our assembly line found a rotary shaft seal without spring, in the seat there is not the impression that is usually noticed when originally the spring is mounted.	20x 10x 10 cm	
QN Origin:	II Incoming Inspection defect	
Disturb Index:	2 2-High	
Inspected quantity:	2	
Return delivery quantity:	1	
Quality contact person:	Logistic contact person:	
Tester:	Logistics:	
Telephone:	Telephone:	
E-Mail:	E-Mail:	
Charges for the defective or rejected parts will be made seperately under the above mentioned number.		
CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO		
With best regards	DOC	
_____	5040568464	

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R.Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 7855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KACO GMBH & CO. KG
//
INDUSTRIESTRASSE 9

74912 KIRCHARDT Baden-Würt
Germany
+49726691300

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2020-08-07
Numero Spedizione: 4113289666
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,10kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info Internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 11 Aug, 2020
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 13,05 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-108815
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI