



Via R.WENNER 83 - 84131 SALERNO

P.IVA 05196900657 Tel/Fax: 089 24301643

D.D.T

DPR 472 del 14.08.1996 - DPR 696 del 21.12.1996

Documento nr. 057/20:BA_M-G

Data 28/10/2020

Destinatario

Magna PT s.p.a.

Domicilio o Residenza

STAB. DI MODUGNO, BARI, Z.I. VIA DEI CICLAMINI, 4 - 70026 MODUGNO (BA))

Destinazione

IDEM

Causale

reso conto visione vs ddt 1452

QUANTITA

DESCRIZIONE

18	Cablaggio cod. 2507072822 ✓
11	Cablaggio cod. 2507070621 - ✓
10	Cablaggio cod. 2507072822 (scarto) ✓
3	Cablaggio cod. 2507070621 (scarto) ✓

CF91024038
4953663861

Aspetto Esteriore dei Beni

pallet

Nro colli

3

Peso lordo Kg

Porto

FRANCO

Trasporto a mezzo:
☒ Mittente ☐ Destinatario ☐ Vettore

Vettore, Domicilio, Residenza

Data Trasporto

28/10/2020

Note

timbro e firma conducente



FADA-QUALITY SERVICE srl

Sede di BARI

Via delle Orchidee, 2

70026 MODUGNO (BA)

Tel./Fax 080.5365436

FADA

timbro e firma destinatari

KUEHN + WAGEL S.r.l.
Via del Ciclamini, 5 - 70026 Modugno (BA)

28 OTT 2020
"Ricevuto con riserva di
verifica su qualità e quantità"

Ruggiero, Floriana

Da: Rosario Mona (Fada Quality Service Italia) <rosario.mona@fadagroup.com>
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020 13:09
A: Ruggiero, Floriana
Oggetto: R: incongruenza ns bolla n 1452 e vs reso con ddt 057

Priorità: Alta

WARNING: This e-mail originated from outside of Magna. Be cautious with links and attachments.

Ciao Floriana,
ti confermo che le quantità sono quelle riportate su ns ddt.

Da: Ruggiero, Floriana [mailto:Floriana.Ruggiero@partner.magna.com]
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020 11:18
A: Rosario Mona (Fada Quality Service Italia) <rosario.mona@fadagroup.com>
Oggetto: incongruenza ns bolla n 1452 e vs reso con ddt 057

Ciao Rosario,

sul vs ddt 057 sono indicati i pn 2507072822 pz 28 tot e 2507070621 pz 14 tot :

18	Cablaggio cod. 2507072822	+ 11
11	Cablaggio cod. 2507070621	-
10	Cablaggio cod. 2507072822 (scarto)	
3	Cablaggio cod. 2507070621 (scarto)	+ 1

INTEGERSI, cfu
69 536638 39

I suddetti pn avete specificato far riferimento al ns ddt 1452, ma le quantità n on coincidono:

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Pi
001	17		2507072822	Cablaggio della trasmissi	
002	13		2507070621	Cablaggio della trasmissi	

sulla vs bolla di oggi quindi risulta la seguente incongruenza:

11 pz in piu' del 2507072822 +

1 pz in piu' del pn 2507070621 +

Puoi per favore mandarmi mail con discordanza di quantità se confermi quanto rilevato?

grazie