

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.T.
PRESSO	SAL. COPIA...
COMMESSA	19.11.10
MODELLO	TSCIT - KOBOR
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

450054-091

DESCRIZIONE LAVORO: BTOTTURNO LA MANUTENZIONE CARI LA CANTIERO
LA N. 2 SPERIMENTAZIONE KOBOR 10 TF 340 MANUTENZIONE 17483.0
1787 / 124830-1786
MANUTENZIONE CARI LA IMPIANTO TSCIT LAD 8000 MANUTENZIONE
LA PONTIOLA FILM E OLIO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: REFORMA RIF CARBONATI CUBRARI
1787/1786

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
R. MAGNA P.T.	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO: [Firma] FIRMA DEL CLIENTE: [Firma]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.