

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MARNA P.T.
PRESSO	SAIA MODUGNO
COMMESSA	19.11.10
MODELLO	V.R.V. D.M.M.
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N° 1500541091

DESCRIZIONE LAVORO: RESCISO LA PUNTA DI NEF SPAT A
CASSINA MODUGNO D.M.M. E/O POLO MODUGNO
PROV. DI FUNDANO.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: RIFERIRSI CARBONATI CUBO PRO

176059

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
BABUS.F.	05				
DI PALO.V.	05				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.