

SKF Industrie S.p.A. Lubrication Italy

Via Gramsci, 55 - 20032 Cormano (MI) - Italy
Tel. +39 02 663089.1 - Fax +39 02 66308937
www.skf.it/lubrificazione
lubrication-italy@skf.com

Sede Legale: Via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Italia
C.F. / P.I./Iscrizione Registro Imprese Torino 02663880017
Capitale Sociale Euro 54.600.000,00

Società unipersonale appartenente al Gruppo svedese SKF,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Aktiebolaget SKF.

Destinazione Merci

IDEM

MAGAZZINO MANUTENZIONE

Spettabile

MAGNA PT S.p.A.

VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N. 472 DEL 14/8/96)

Cod. Cliente	Partita Iva / Codice Fiscale	Natura Documento	Num.Doc.	Data Documento	N.Pag.
C 132	04886850728	D.d.t. di vendita CB0	CB0 - JW 25.849	04/03/2019	1 / 1

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Q.tà
MFE5-BW3+299-IT	Ns. Conferma d' ordine N°. 440 Vs. Conferma d' ordine N°. 4500539352 del 08/02/2019 CENTRALINA 0.5lt/min. 28bar SERB.3lt + WS RANGE II Vs.Codice Rif. HYD-M00312 <i>IP 500 9085/131</i> <i>MS 126</i>	PZ	1,00

TRASPORTO A CURA	CAUSALE DEL TRASPORTO		PORTO
Vettore	Vendita		Assegnato
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	PESO LORDO	PESO NETTO	NUM. COLLI
CARTONE	6,00		1
Vettore	DATA ORA TRASPORTO		FIRMA DEL CONDUCENTE
UPS	20138		
VIA G. FANTOLI 15/2			
Annotazioni	FIRMA DEL DESTINATARIO		

Eventuali segnalazioni di componenti mancanti e/o materiali danneggiati deve essere prontamente comunicata ad SKF Industrie S.p.A entro 8 gg lavorativi dal ricevimento della fornitura, unitamente a eventuali referti fotografici comprovanti la difettosità rilevata ed ai dati relativi alla fornitura (rif. DDT, codice articolo, ecc.)