

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	<u>MAGNA PT</u>
PRESSO	<u>GPS</u>
COMMESSA	<u>IP M 16</u>
MODELLO	<u>ERUG</u>
MATRICOLA	<u>DM 10100</u>

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DE/50051601
DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO LA SOSTITUZIONE LA DILAZIONE
DI UNO DEI SERBATOIO DI NOI FORNITO A PUBBLICA
E SOSTITUZIONE SERBATOIO ACCORDO A
VERBA FOTOGRAFANDO

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO RICHIESTA ATTIVITA' SERBATOIO DICISUCA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>FRANCESCO</u>	<u>08</u>				
<u>BASILIE</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.