

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGMA PT
PRESSO	CDU LOCUS
COMMESSA	18.11.20
MODELLO	
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

4500541096

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO LA PRIMA VISITA DI MANUTENZIONE
NS SU GRUPPO FURNO CON MESTRE.

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
ROMANO.M.	04				
PACI.D.	04				
DI PAO.V.	04				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.