

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	UFFICIA NUOVI
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	60 DIC.
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


NE 450054 1011 IMPASTO
DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO COLLE DI UOMO IN CLASSE PER LA
MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI A CAUSA DEL GUO UFFICI
NUOVI. GUO A RELATIVA RUOTA FILTRI + PASTIGLIE E
SOSTITUZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: EFFETTUATO SULLA GUO STEFANO CARBONARI

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PACE	08				
DEPASO	08				
LORETO	08				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO:  FIRMA DEL CLIENTE: 

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.