

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	ESCAVATI
COMMESSA	12 M 10
MODELLO	ESCAVATORE 40108
MATRICOLA	AD 104

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

Nº 4500541011

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GIE DA NOSTRA INTERESSA LA
MANUTENZIONE SUI ESCAVATI IN OGGIO GI IL
RELAZIO GIE GIE E PRESENTI DI MANUTENZIONE

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO INTER GIE GIUSEPPE ARBONARA IN PIANI

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONATO	10				
BAILE	10				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.