

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	PAGNA PT
PRESSO	PT
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	GRUPPO ENO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

DE 1500571091
DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GORE DA VORRE MANUTENZIONE
A MANUTENZIONE SUL DISPOSITIVO IN OGGETTO
ENNO PT 1012 30662026

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO DETTA E GORE CARBONATI

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
DE GIMBALO	06				
BASILE	05				
ROMANO	05				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO [Signature] FIRMA DEL CLIENTE [Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.