

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	PARADISI OFFICI
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	YORK
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		


DE/500541091 MANUT. IMPIANTI
DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO GOLF DA UDINA IN CANTIERE DA
DALL'ESISTENTE DI ADOZ CIRCUIT DELLA MACCHINA
OCCUPATO DA IL RELATIVO GOLF DI FASCIA MEDIO +
SERVIZIO PER FASCIA MEDIO + GOLF TRADIZIONALE FASCIA MEDIO
A GOLF KIRKADON MODALI

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PARADISI OFFICI	10				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO  FIRMA DEL CLIENTE 

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.