

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	SE
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	SCATBARE
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		



DESCRIZIONE LAVORO: EFFETTUATO GITE DA VOI NA MURESTA
LA MANUTENZIONE SEDE STAGIALE SUI MACCHINA
BODEBUS SA MODE 3066C783 (D)

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO: RIFERENTE SEBASTIANO BALESTRA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MARCONI	03				
BALCE	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO:  FIRMA DEL CLIENTE: 

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.