

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	GPS 1
COMMESSA	19.11.10
MODELLO	GRUPPO FRIGO
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N° 4500541091

DESCRIZIONE LAVORO Effettuato come da vostra richiesta la manutenzione

Semestrale sulla macchina:

WESSER DRA 10067 - ~~30662589~~ 30662589

EMAG DRA 10117 30705400

EMAG DRA 10118 30705401

TACCAELLA SLA 11055 30705413

n SLA 11058 30705414

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
TACCAELLA SLA 11033	30705415	(MACCHINA NON PRESENTE IN STABILIMENTO) PER RETROFIT	

NOTE DEL TECNICO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
DEPALO V.	04				
ROMANO M.	04				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

Vincenzo De/b

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.