

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGGIOLI
PRESSO	GR1 + GR2
COMMESSA	1P M 10
MODELLO	CODE MML
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

NO 150054 10P1

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COME DA MODA MULTISMA
A MANUTENZIONE BIENNALE CONTRO LO USUO DUA
MACCHINA IN OGGETTO



ECTP N. 91 HOK 10176 3069980
DESHAWER SW 10MP 3066632

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO RIFERENTE CARBONARA GIUSEPPE

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGGIOLI	06				
BASILE	06				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO	FIRMA DEL CLIENTE
	

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.