

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGDA PI
PRESSO	OPSE
COMMESSA	10 11 10
MODELLO	GDR10P.
MATRICOLA	DA 0000

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

N. 150054001

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO GATE DA VOSTRA MONTAGNA LA
MANUTENZIONE GDR10P. VISIVO SUI FACCHIA

PRATICA HNW	100P	30F03505	V
PRATICA HNW	100M	30F03506	V
PRATICA HNW	1002	30F03507	V
PRATICA HNW	1003	30F03508	V
PRATICA HNW	1004	30F03509	V

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO
PRATICA HNW	1005	30F03510	V
PRATICA HNW	1007	30F03511	V
PRATICA HNW	1008	30F03512	V
PRATICA HNW	1006	30F03513	V

NOTE DEL TECNICO PERFETTO ANTONIO GIUSEPPE CARBONARA

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
PASCOI	01				
PERAG	01				
PACE	01				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente".
La relazione deve essere in ogni caso firmata.