



**Main
tech**
maintenance and technology

MAIN TECH s.r.l.

Via delle Ortensie, 10 - Z.I. - 70026 Modugno/Bari

Tel./Fax 080 5315358 - e-mail: main_tech@virgilio.it

C.F./P.IVA 05691610728 - Cap. Soc. € 20.000,00 - R.E.A Bari 434199

175960

N. 05/02

DATA 02.03.2019

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA PT
PRESSO	OS C
COMMESSA	LP M lo
MODELLO	Subbution
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

NO 400054101

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUATO COME DA MODA MULE SA
LA MANUTENZIONE DI SUBBUTION DELLA MACCHINA

BORDERUS SA MO14 30862770
BORDERUS SA MO20 30862783

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REFERENTE GASTATO BALESTA SERRASANO

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
<u>BALCOMARIS</u>	<u>04</u>				
<u>BALILE</u>	<u>04</u>				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

FIRMA DEL CLIENTE

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.