

RAPPORTO DI INTERVENTO

CLIENTE	MAGNA P.
PRESSO	GPSA
COMMESSA	10 M 10
MODELLO	GPSA 7000
MATRICOLA	

PROBLEMA RISCONTRATO			
GAS	ELETTRICO	IDRAULICO	MECCANICO
☐	☐	☐	☐
☐	MANUTENZIONE PROGRAMMATA		
☐	ISP. RELAZ. TECNICA/PREVENTIVO		

№ 4500 54/1091

DESCRIZIONE LAVORO EFFETTUANDO CORRE DA UOMO MULTISTRATA
A MANO ENCLAVE SEZIONALE SUI MACCHINA

ENCLAVE SUI BOLL 306/1873 ✓

QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO	QUANTITÀ	MATERIALE IMPIEGATO

NOTE DEL TECNICO REFERENTE GIUSEPPE ARBONARI

NOME	ORA LAVORO ORDINARIO	ORA LAVORO STRA.	NOTT.	FESTIVE	KM
MAGNANOLO	03				
BASILE	03				

ESITO INTERVENTO ED OSSERVAZIONI DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

[Signature]

FIRMA DEL CLIENTE

[Signature]

Il cliente dichiara di aver controllato il lavoro eseguito. Eventuali contestazioni, devono essere annotate nell'apposito spazio "esito intervento ed osservazioni cliente". La relazione deve essere in ogni caso firmata.