




Foma s.p.a.
fonderie pressofusione
aluminium die casting

Capitale sociale €6.400.000 i.v.

Foma s.p.a. a socio unico
Via Kennedy, 20
25020 Pralboino (Brescia)
cod. fiscale n. 00290710177
partita iva n. IT00550630982
Iscr. Reg. Imp. BS 00290710177
mecc export BS 000080

tel. +39 +30 9954378-70-79
telefax +39 +30 9954390
e-mail: foma@foma.it
internet: http://www.foma.it
PEC: fomaspa@pec.it



Società soggetta a direzione e coordinamento di
EMMEFIN Srl con sede in Brescia
Cod. Fisc. e P.IVA 02853450985
R.E.A. Bs 483685

184347

DDT - Documento di Trasporto

(D.P.R 14/08/96 N° 472)

Numero / Number	Data / Date
2018 - 1P 001692	28/02/2018

Causale trasporto

1IV - Vendite Italia Pralboino pressofusi

Codice Fornitore



Destinazione

GETRAG SPA - PLANT MODUGNO

VIA DEI CICLAMINI 4

70026 - MODUGNO - BA
IT - Italia

Destinatario

000265

GETRAG SPA

VIA DEI CICLAMINI 4

70026 - MODUGNO - BA
IT - Italia

P. IVA IT 04886850728 Cod.fisc04886850728

Codice articolo / Descrizione / Note

NR

Quantità

KG

Quantità

Vs. ordine: 5500039756 del 11/09/2017

Ns. ordine: 20181P 000104

1PV36990100	Transmission housing Daimler 251.0.3142.60 (FIG.1)
1IMVCN75	Basis-Grundpalette TBA 501 494
1IMVCN79	Zwischenlage GG 7DCT300 DAI - TBA500001

NR	125,00	KG	1.109,00
NR	5,00		
NR	30,00		

180174492
5007954730
180174494

Rif. ns. documento: 2018/1/ 000261

Peso Lordo (Kg) 1.464,00	Peso Netto (Kg) 1.109,00	Peso Netto Alluminio (Kg) 1.109,00
Porto EXW Incoterms2010 Caricato	Aspetto esteriore BANCALI	Nr. Colli 5
Spedizione VETTORE	Data / ora inizio trasporto 02/03/2018	Firma conducente
Vettore 1 SCHWEITZER GMBH & CO. JENS SCHWEITZER CARL-BENZ STR. 23 71634 - LUDWIGSBURG - D	Data / ora ritiro	Timbro o firma del destinatario
Timbro e firma vettore	Targa mezzo	

PORT 19

ARR. 9,67

CHECK_LIST_SCARICO_MEZZI



Compilazione a cura dell'ufficio ricevimento KN:

DATA	05/03/18	TRASPORTATORE	SCHWEITZER
TARGA	XA 547E	AUTISTA	
NR COLLI VIAGGIO	36	DOC. IDENTITA'	

Compilazione a cura dell'operatore di scarico KN:

COLLI RICONTRATI	
------------------	--

DdT	COLLO	COLLO DANNEGGIATO	COLLO MANCANTE	NOTE
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia
		☐	☐	Articolo
				Nr. Pezzi
				Anomalia

OPERATORE		FIRMA	
-----------	--	-------	--