



MARPOSS ITALIA S.p.A.

A SOCIO UNICO - CAPITALE SOCIALE €1.549.200 I.V.
Sede Sociale e Direzione
Via Saliceto, 13 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
tel. 051 899111 - Fax 051 899870
E-mail: marposs@it.marposs.com
IVA-VAT IT 01510581208 - Cod. Fisc. 03055260370
R.E.A. 260639 - R.I. BO 30305

N. BO/1/180742 /LC DATA 21/05/2018
PAG. 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/96 N. 472) DELIVERY NOTE

LUOGO DI PARTENZA

Sede di Bentivoglio BO - Tel 051/899882 - Fax 051/899890

202561

DESTINATARIO / BILL TO

GETRAG SPA
VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

CODICE 025843 IVA - VAT 04886850728

LUOGO DI DESTINAZIONE / SHIPPED TO

FILIALE ZONA AGENTE
FG FG

NS. RIFERIMENTO / OUR REFERENCE
AB180339

CODICE / CODE DESCRIZIONE / DESCRIPTION U.M. QTA' / Q.TY NOTE

VS.BOLLA N.1441 DEL 25/07/17

ANELLO SCANALATO VS.COD.Y3NASE06398 pz 1,00
MATERIALE RESO CERTIFICATO IN GARANZIA
(RIF.FATTURA VENDITA N.173783 DEL 18/07/17 - PO C69671)

24/05/18
Mauro Torinese

CAUSALE TRASPORTO

Reso da c/ lavoro

P.L. / GROSS W. KG.

1

P.N. / NET W. KG.

PORTO

Porto Franco

ANNOTAZIONI / REMARKS

FIRMA MITTENTE

TRASPORTO A CURA DEL

Vettore

DATA RITIRO

ORA

FIRMA CONDUCENTE

VETTORI / SHIPPED BY

TNT GLOBAL EXPRESS SPA
S. MAURO TORINESE TO

DATA RITIRO

21/5/18

ORA

14

FIRMA VETTORI

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI / PACKING

Scatola di cartone

COLLI / Q.TY

1

FIRMA DESTINATARIO

DESTINATARIO

CHECK LIST

1. Dati dell'intervento

Area / Macchina / Impianto: **EMAG DRA 19001**
 Ditta: **MARROSS**
 Lavoro: **CONVERSIONE A DCT 300 SRL 6**
 Data / turno: **15-05-2018**

2. Check list

Criteri di valutazione	si	no	n.a	Note/Azioni
1 L'area del cantiere è ben delimitata e separata dalle zone di lavoro adiacenti, con accesso definito ed indicazioni di divieto di accesso ai non autorizzati?	☒	☐	☐	
2. Il personale in cantiere è quello previsto, ha i requisiti di formazione ed addestramento richiesti ed indossa i badge di riconoscimento?	☒	☐	☐	
3. Il piano di sicurezza, il DUVRI, i permessi di lavoro, le schede di sicurezza (MSDS) sono disponibili e conosciuti dal personale impiegato?	☒	☐	☐	
4. Le vie di esodo da usare in caso di emergenza sono libere da ostacoli e sono conosciute dal personale impiegato?	☒	☐	☐	
5. Gli spazi sono adeguati per operare senza correre il rischio di urti, tagli, o schiacciamenti?	☒	☐	☐	
6. Il materiale è posizionato in modo che non costituisca intralcio, pericolo di caduta dall'alto, pericolo di inciampo?	☒	☐	☐	
7. L'area del cantiere è chiaramente pulita ed in ordine?	☒	☐	☐	
8. I prodotti chimici sono quelli previsti (vedi punto 3), sono identificati e stoccati in modo appropriato?	☐	☐	☒	
9. Le attrezzature da usare per l'intervento sono idonee, integre, ed in buone condizioni?	☒	☐	☐	
10 Le fonti di energia sono state intercettate? (ECPL)	☒	☐	☐	
11 I DPI sono idonei, identificati e verificati secondo norma (3° categoria), utilizzati correttamente?	☒	☐	☐	
12. Se necessario operare in altezza, le attrezzature (ad es. scale, tra-battelli, piattaforme, punti di aggancio) sono idonee e sono state posizionate correttamente?	☐	☐	☒	
13. Le eventuali prolunghie elettriche utilizzate sono integre e disposte in modo appropriato?	☐	☐	☒	
14. Si sono predisposti i contenitori per i rifiuti che si produrranno?	☐	☐	☒	
15. Se previsto ci sono i dispositivi anti-incendio (ad es. estintori)?	☐	☐	☒	
	☐	☐		
	☐	☐		
Fine lavoro: i materiali di risulta sono stati rimossi, le barriere sono state rimosse, tutto è nuovamente in ordine e tutto è stato pulito	☐	☐		
Tutte le sicurezze (recinzioni, interblocchi, barriere ecc) sono state nuovamente verificate e sono funzionanti	☐	☐		
Il referente GETRAG è stata informato della positiva conclusione dell'intervento, la macchina / il cantiere è riconsegnata/o	☐	☐		

Piano di reazione:

Se la risposta ad una domanda è "no" bisogna predisporre le adeguate misure preventive, in collaborazione con il referente GETRAG ove necessario, in modo da operare in sicurezza.

15-05-2018

Data

Firma del preposto al lavoro