

SKF**SKF Industrie S.p.A.**
Lubrication ItalyVia Gramsci, 55 - 20032 Cormano (MI) - Italy
Tel. +39 02 663089.1 - Fax +39 02 66308937
www.skf.it/lubrificazione
lubrication-italy@skf.comSede Legale: Via dell'Arcivescovado, 1 - 10121 Torino - Italia
C.F. / P.I./Iscrizione Registro Imprese Torino 02663880017
Capitale Sociale Euro 54.600.000,00Società unipersonale appartenente al Gruppo svedese SKF,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Aktiebolaget SKF.

Destinazione Merci

IDEM

MAGAZZINO MANUTENZIONE

Spettabile

MAGNA PT S.p.A.

VIA DEI CICLAMINI 4
70026 MODUGNO

BA

181 205

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. N. 472 DEL 14/8/96)

Cod. Cliente	Partita Iva / Codice Fiscale	Natura Documento	Num.Doc.	Data Documento	N.Pag.
C 132	04886850728	D.d.t. di vendita CB0	CB0 - JW 24.932	21/11/2018	1 / 1

Codice Articolo	Descrizione Articolo	U.M.	Q.tà
24-2802-0020	Ns. Conferma d'Ordine cliente Nr. 2711 del 07/09/2018 Vs. Conferma d'Ordine cliente Nr. 4500525570 del 07/09/2018 Ns. Offerta cliente Nr. 9706 del 04/09/2018 DOSATORE MA20 pos. 01 Vs.Codice Rif. HYD-M04923 - 36903020	PZ	10,00
24-2802-0010	Ns. Conferma d'Ordine cliente Nr. 2838 del 18/09/2018 Vs. Conferma d'Ordine cliente Nr. 4500526523 del 18/09/2018 Ns. Offerta cliente Nr. 9706 del 04/09/2018 DOSATORE MA10 pos. 1 Vs.Codice Rif. HYD-M00438 - 34844900	PZ	20,00
169-106-015	Ns. Conferma d'Ordine cliente Nr. 3098 del 11/10/2018 Vs. Conferma d'Ordine cliente Nr. 4500528505 del 10/10/2018 MANOMETRO G63 GLICERINA ATT. RADIALE G1/4 TRIPLA SCALA 0+60bar/0+870psi/0+6Mpa pos. 1 Vs.Codice Rif. HYD-M04733	PZ	5,00

TRASPORTO A CURA Vettore	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita	PORTO Assegnato
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI SCATOLA	PESO LORDO 3,00	NUM. COLLI 1
Vettore UPS VIA G. FANTOLI 15/2	20138	DATA ORA TRASPORTO
Annotazioni alla c.a. Sig. Francesco Catalano		FIRMA DEL CONDUCENTE
		FIRMA DEL DESTINATARIO

Eventuali segnalazioni di componenti mancanti e/o materiali danneggiati deve essere prontamente comunicata ad SKF Industrie S.p.A entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della fornitura, unitamente a eventuali referti fotografici comprovanti la difettosità rilevata ed ai dati relativi alla fornitura (rif. DDT, codice articolo, ecc.)