



IPERMETAL SRL
carpenteria metallica



Macchine per l'industria agroalimentare

Scale di sicurezza

Strutture metalliche



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Iscrizione al Centro di Trasformazione n. 2746/13

DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.P.R. 472 del 14/08/1996 - D.P.R. 696 del 21/12/1996

IPERMETAL SRL

Via Pozzo Cuccù, 41 - 70013 Castellana Grotte (BA)

Tel. 080 4967053 - Fax 080 4963035

e-mail: ipermetalsrl@pec.it

C.C.I.A.A. di BARI N. 518759

P.IVA: IT 06913210727

Destinatario
GETRAG SPA
VIA DEI CICLAMINI, 4
70026 MODUGNO - BA-

181458

Luogo di destinazione

idem

D.D.T. n. 190/2018 del 03/08/2018

Causale del trasporto
RESO DA RIPARAZIONE

Quantità	Descrizione	Importo
N° 01(uno) N° 01(uno) N° 01(uno)	Telo completo di barra in pvc riparati . Interruttore a molla Cinghia da mm 20 Rif. VS/ddt n° 1309 del 18/06/2018 Rif. VS/ordine n° 4500517432 destinatario della prestazione Sabino Dentico Rif. Ns/prev. N° 103/PR/2018	

Aspetto esteriore dei beni A VISTA	N. Colli 03	Peso kg	Porto
---------------------------------------	----------------	---------	-------

Vettore: ditta, domicilio o residenza	Data del ritiro	Ora del ritiro	FIRME
	/...../.....		
	/...../.....		
Consegna o inizio trasporto a mezzo x cedente cessionario	03/08/2018	07.00	Firma del conducente
Annotazioni		N. progressivo	Firma del cessionario

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
FPC SYSTEM CERTIFIED
BY DNV GL
= NOTIFIED BODY 0496 =
= EN 1090-1 =

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= UNI EN ISO 3834-2 =



IPERMETAL SRL

Via Pozzo Cuccù, 41 - 70013 Castellana Grotte (Ba)

Tel./Fax +39 080 4963035

ipermetalsrl@pec.it

C.C.I.A.A. di BARI n. 518759 - P.Iva IT 06913210727

Assistenza n. 52/PR/2018 Data: 03/08/2018

Ordinato da: _____

Cliente: GETRAG SPA

Indirizzo: VIA DEI CICLAMI

Città: MODUGNO

Tel./Fax: _____

Nome contatto: S. DENTICO

☐ Manutenzione programmata

☐ Assistenza in garanzia

☒ Assistenza straordinaria (a causa urti, sinistri, ecc.)

Dati identificativi: PORTA NO 23

Descrizione opere:

MONTAGGIO TELA RIPARATO PORTA 23

COMPLETO DI BARRA E ACCESSORI SOSTITUITI

MESSA IN FUNZIONE

RIF. VS/ORD. N° 4500517432

Ore di lavoro: 05

N° operatori: 03

Trasferta km: —

Il tecnico dichiara di aver condotto l'intervento e di aver tenuto conto dei dettami della buona tecnica.

L'utente/committente dichiara di aver preso visione del buon funzionamento dei sistemi.

Note:

Tecnico esecutore

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
FPC SYSTEM CERTIFIED
BY DNV GL
= NOTIFIED BODY 0496 =
= EN 1090-1 =

Il committente

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= UNI EN ISO 3834-2 =