MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40001239**
Data:	**20.05.2021**
Documento materiale:	**5011271170**
Ordine di acquisto:	**5500038855**
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Schaeffler Technologies AG & C
HATAR UT 1
4031 DEBRECEN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Schaeffler Technologies AG & C
HATAR UT 1
4031 DEBRECEN

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	2	PZ	9000112873	Ralla interna cuscinetto	0,300	KG

248244

Aspetto	Nota
CARTONE	I.R. 2-112282 DHL 8270088374

Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
1 PZ	0,500 KG			

Vettore	Data e ora del ritiro	Firme
DHL EXPRESS	26.05.2021 11:31:40	
		Conducente
		Destinatario

[redacted]

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

FAG MAGYARORSZAG IPARI
NAGY PAL
Hatar ut 1

4031 Debrecen
Hungary
+3652581500

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2021-05-26
Numero Spedizione:	8270088374
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	0,50kg
Volumetrico:	0,40kg
Tassabile:	0,50kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 28 May, 2021
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	14,35 EUR
Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-112282
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

MAGNA

Spedizione n. 202105190B610

Data 19/05/2021

Mittente (Nome, reparto)	Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BWLQ1)
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	**Nagy Pál (Mr.)** Minőségbiztosítási mérnök / Quality assurance engineer PJSFAH-P1Q **SCHAEFFLER** FAG Magyarország Ipari Kft. H-4031 Debrecen, Határ út 1/D

Spese di trasporto a carico di... ➢ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, ➢ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato	**Franco** ☐ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) **Assegnato** ■ (spese di trasporto a carico del destinatario); **Trasportatore:** TNT nr.: 20961; UPS nr.: 729A93	**AUTORIZZATO** dal **DIRIGENTE** di reparto .....(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
		Tapared Roller Bearing Inner Ring	**9000112873**	**2**	kg 0,500		**IR 2'112282**
			Lgt mov. 5011 2711 79				
					20x10x10		

Centro di costo: 730

..... **Consegna gratuita ?** **Si** ☐ **No** ☐ **Ordine acquisto** (da indicare in caso di vendita)

Data massima di arrivo presso il destinatario: ■ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: **200000112282**
Receipt No.: **5011242453**
Deliver note: **45250353**

Date of inspection: **13.05.2021**
Date of reception: **06.05.2021**

Supplier

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
FAG Magyarország Ipari Kft.
H-4031 Debrecen Határ út 1/D
Nagy Pál (Mr.) PJSFAH-P1Q

Quality Contact

Name: Cosimo Altavilla
Phone: +390805858668
E-Mail: Cosimo.Altavilla@magna.com

Material

Material-No.: **9000112873**
Description: **Tapered Roller Bearing Inner Ring**

Delivery Qty: **13440**
Tax ID number: **DE291636029**

Preliminary Information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until 28.05.2021

Failure description: Internal Diameter out of tolerance

Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line

Quantity Affected: 02 Parts (Partial result)
Defect: Internal Diameter out of tolerance
Drawing value 45,242 +0,013
Real value 45,239 - 45,2405

Containment Actions must be implemented and reported to Magna Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours.

Magna STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: **2**
Redelivered quantity: **2**

Best regards

Cosimo Altavilla

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22