

250463

Spett. (Cod. 859)

MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

BA

Destinazione Diversa:


MAGNA PT S.P.A.

Via Dei Ciclamini, 4

70026 MODUGNO

(BA)

Tipo Documento D.D.T.	Nr. Docum. 158	Data Docum. 28-06-2021	Cod. Cli. 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	Pag. 1
Banca di appoggio			Nome Agente 2		Valuta Docum. EURO	
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.I.V.A.
MAN	Ns. Off.n°2845/A Vs. Ord.4500579633 DEL 11.06.2020 Richiedente Sig.: DENTICO S. Smonataggio/rimontaggio turbina cella F6 (in sostituzione al forno 1) ONERI PER LA SICUREZZA	PZ	1,00			8
		PZ	1,00			8
Causale Trasporto VENDITA			Aspetto Dei Beni A VISTA		Spedizione a Mezzo MITTENTE	
Totale Colli 1	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO	Data Trasporto 28-06-2021	Ora Iniz. Trasporto 08:55		
Annotazioni e Variazioni			Firma del Conducente			
Vettore, Residenza o Domicilio			Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario	
					Firma del Vettore	



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT) **f** DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. - LANDRISCINAL. - **DEHTICO**

RAPPORTO INTERVENTO

N. **1815** DATA **28/06/2021**

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	14,30		


INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 6: MONTAGGIO TURBINA/CAMICIA DI TEMpra

VITANO STRAS. - IDIO BR. - NICOLA DI PALMA.

DESCRIZIONE LAVORI

ATTIVITA' DI MONTAGGIO TURBINA FORNO 6; NEL DETTAGLIO: Montaggio dello scambiatore interno della cella di tempra - centraggio - montaggio della pinza - prove varie con carica/dima in manuale - Montaggio della nuova turbina su flangia - montaggio elica - Sollevamento della turbina con Vs. mezzo - Posizionamento, centraggio e bloccaggio turbina cella di tempra - Prova di rotazione con allacciamento parziale delle utenze - Pulizia, controllo e chiusura vano Tempra - Montaggio tubazioni - Attacco delle utenze elettriche e di alimentazione acqua di torre alla turbina - montaggio di tutte le parti meccaniche - Prova di funzionalità - Pulizia vano sas - Consegna.



MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 158	ODA 4500579633		PREV. 2845/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro è ora lavorativa non possono essere controllati a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese di chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9

Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955

76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848

www.officinedipalma.com

info@officinedipalma.com



DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: DENTICO S. - LANDRISCINA L.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1806 DATA 23/06/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	10,00		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 6: SMONTAGGIO TURBINA/CAMICIA DITEMPRA

VITANOSTRA S. - NICOLA DI PALMA - JDID BR.

DESCRIZIONE LAVORI

SMONTAGGIO TURBINA E CAMICIA DITEMPRA DEL FORNO 6, NEL DETTAGLIO: MESSA IN SICUREZZA DEL FORNO - DISTACCO DELLE UTENZE ELETTRICHE E DI ALIMENTAZIONE ACQUA DI TORRE - SMONTAGGIO E SOLLEVAMENTO TURBINA - SMONTAGGIO E SOLLEVAMENTO TURBINA - CONTROLLO DELLE GUARNIZIONI - SMONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI MECCANICHE - SMONTAGGIO PORTELLI VANO TEM PRA CON PULIZIA - SMONTAGGIO CAMICIA DITEMPRA - LAVAGGIO DELLE PARTI INTERESSATE PRESSO AREA LAVAGGIO - PULIZIA AREA - CONSEGNA


MAGNA

Cod. For. 9102264

16 LUG, 2021

"Ricevuto con riserva o verifica"

Firma

Leggibile 

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITA	NOTE
D.D.T. N° 158	ODA 4500579633		PREV. 2845/A	

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese di chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firma o, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)