



DOCUMENTO DI TRASPORTO

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40001118**
 Data: **10.05.2021**
 Documento materiale: **4957083103**
 Creato da: **ANTOMOSC**

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

541	UM da mag. a forn.LE	Trasporto a mezzo vettore
------------	-----------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510261630	Centralina Daimler	1,030	KG
<i>268319</i>						

Aspetto CARTONE	Nota I.R. 2-112137- DHL 7569123181
---------------------------	--

Colli 1 PZ	Peso lordo 1,030 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
----------------------	-------------------------------	----------------	--------------	-----------

DHL EXPRESS	11.05.2021 08:27:27	
		Conducente
		Destinatario

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
David TOTH
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2021-05-11
Numero Spedizione: 7569123181
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 1,30kg
Volumetrico: 0,45kg
Tassabile: 1,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiabile
Data di consegna stimata: Thursday, 13 May, 2021
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 23,60 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-112137
Numero di ritiro:

Contenuto

RICAMBI

Mittente (Nome, reparto)		Posa Roberto ,B/WLQ	
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		Robert Bosch Elektronika Kft. ,Att Toth David (HtvP/QMM-C1) Robert Bosch ut 1., H-3000 Hatvan,Hungary	
Spese di trasporto a carico di... > se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. > se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		AUTORIZZATO dal DIRIGENTE di reparto <div style="text-align: center;">  (firma) </div>	
Francò <input type="checkbox"/> (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) Assegnato <input checked="" type="checkbox"/> (spese di trasporto a carico del destinatario); Trasportatore: _____			
Contenuto	Q.tà	Valore della merce <i>(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)</i>	Causale del trasporto
Cartone	1	€ 13	Ir 2'112137
30x 15 x 5 cm		€	
		€	
		€	
Centro di costo:	Ordine acquisto: (da indicare in caso di vendita)		
_____ 639 _____			
Data massima di arrivo presso il destinatario:	<input type="checkbox"/> in 2 giorni	<input type="checkbox"/> in 4 giorni	<input type="checkbox"/> senza indicazioni



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000112137
Receipt No.: 5009316776
Deliver note: 2378444

Date of inspection: 04.05.2021
Date of reception: 14.05.2019

Supplier

Robert Bosch GmbH (DAVID TOOTH)
Robert Bosch ut 1
3000 Hatvan
Hungary

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: 2510261630
Description: TCU Daimler

Delivery Qty: 320
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description:

DTC: P28C512: Motor Phase Circuit High
Quality Notification Origin: Customer Complain
Version: 251/17.06-007

Complain Number: 177633
Transmission serial: 58623
Vin Number: WDD1770871V038683

Part Number: 2510261630
Quantity Affected: 1 Part (Partial result)

Defect: DTC: P28C512: Clutch "A" Motor Phase U-V-W Circuit High
KM: 12.045

DATA MATRIX: 190501_91024089_0293477_2510261630_a.

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email:

getrag_hotline_supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity: 1

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22