



Spett. (Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO BA
Destinazione Diversa:
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)

Tipo Documento	Nr.Docum.	Data Docum.	Cod.Cli	Codice Fiscale e Partita Iva	Modalita' Pagamento	Pag.
D.D.T.	206	30-08-2021	859	04886850728/04886850728	40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	1
Banca di appoggio			Nome Agente		Valuta Docum.	
			9		EURO	
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M.	QUANTITA'	PREZZO
IMAN	Vs.Ord.4800007115 DEL 30.04.2021 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S. F6_KIT SISTEMA FILTRANTE PROPANO 25+50 UM_3820/A			PZ	1,00	8
IMAN	F6_PORTA CD_RIPRISTINO_3821/A			PZ	1,00	8
						
Causale Trasporto			Aspetto Dei Beni		Spedizione a Mezzo	
VENDITA			A VISTA		MITTENTE	
Totale Colli	Totale Peso	Porto	Data Trasporto	Ora Iniz. Trasporto		
2	0,000	FRANCO	30-08-2021	10:39		
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente		
						
Vettore, Residenza o Domicilio			Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario	
					Firma del Vettore	



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE **MAGNA PT SPA**
MODUGNO (BA)

Referente: **GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.**

RAPPORTO INTERVENTO

N. **1880** DATA **10/08/2021**

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,30	08,30	17,00		

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 6: PORTA CD - RIPRISTINO

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA

DESCRIZIONE LAVORI

**ATTIVITA' DI CONTROLLO, RIPRISTINO E REGOLAZIONE PORTA CD DEL FORNO 6; NEL
DETTAGLIO: MESSA IN SICUREZZA - SMONTAGGIO PORTE LATERALI DEL VANO - PULIZIA
INTERNA - CONTROLLO PIASTRE DI SEGNALE SENSORI DI PIACCAGGIO -
SMONTAGGIO PORTA DAL TELAIO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ORING CON RELATIVA
ATTIVITA' DI PULIZIA DELLE INCROSTAZIONI ESISTENTI - SOSTITUZIONE ORING
PORTELLI LATERALI VANO - REAGOLAZIONI MECCANICHE - PROVE VARIE - ASSISTENZA
AL VUOTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.**

MAGNA
Cod.For. **910.9064**
08 SET. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma **Soriano**
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T. N° 91	ODA 10007115			PREV. 3821/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometrappaggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)