MAGNA

188737

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000377**
Data: **11.02.2021**
Documento materiale: **4955575477**

Creato da: ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Robert Bosch GmbH
SUDETENSTRASSE 9
H-85107 EBENHAUSEN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
SUDETENSTRASSE 9
H-85107 EBENHAUSEN

Partita iva:

541 UM da mag. a forn.LE	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2510261630	Centralina Daimler	1,030	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-111134 DHL 6024731215		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 1,400 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore: **DHL EXPRESS**		Data e ora del ritiro: 12.02.2021 09:36:47	Firme	
			Conducente	
			Destinatario	

AEOF: n. autorizzazione IT AEOF 17 1352

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

ROBERT BOSCH HS PRODUKTBETREUUNG
NICOLE BRUCKENER
SUDETENSTRASSE 9

85107 BAAR-EBENHAUSEN Bavaria
Germany
+493637828799

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2021-02-12
Numero Spedizione:	6024731215
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	1,40kg
Volumetrico:	1,60kg
Tassabile:	2,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 19 Feb, 2021
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	23,12 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	i.r. 2-111134
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

GETRAG **Spedizione n.**

Data 11/02/2021

Mittente (Nome, reparto)	Posa Roberto ,B/WLQ
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	Att.To MS Nicole Bruckner Robert Bosch Hs produktbetreuung, Sudetenstraße 9 D-85107 Barr – Ebenhausen Werk, Germany

Spese di trasporto a carico di... ➢ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione, ➢ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato	**Franco** ☑ (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) **Assegnato** ☒ (spese di trasporto a carico del destinatario); **Trasportatore:**	**AUTORIZZATO** dal **DIRIGENTE** di reparto Roberto Posa (firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
Cartone	**01**	**TCU -Daimler**	**2510261630**	**1**	€		**Ir 2'111134**
	541: 4955575477				€		
					€		
		1 CARTONE ~~[illegible]~~	40 x 20 x 10		€	1,4	

Centro di costo:	**639**	**Consegna gratuita ?**	**Si** ☐ **No** ☐	**Ordine acquisto:** (da indicare in caso di vendita)	

Data massima di arrivo presso il destinatario:	☐ in 2 giorni	☐ in 4 giorni	☐ senza indicazioni

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: **200000111134**
Receipt No.: **5008593761**
Deliver note: **8159594**

Date of inspection: **11.02.2021**
Date of reception: **22.09.2018**

Supplier

Robert Bosch HS (MS Nicole Bruckner)
Sudetenstraße 9
D-85107 Barr Ebenhausen Werk
Hungary

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: **2510261630**
Description: TCU Daimler

Delivery Qty: 576
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Control module Programm Error

Quality Notification Origin: Customer Complain
Variant: Daimler 251/17.06-002 [Mercedes]

Complain Number: 177267
Transmission serial: 10055519
Vin Number: WDD1771871W008314

Part Number: 2510261630
Quantity Affected: 1 Part (Partial result)

Defect: Control module Programm Error
Info : DTC P60200

KM: 44.234
TCU DATA MATRIX: 180915_91024089_0088435_2510261630_a.

MG070

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity: 1

Best regards

1 CARTONE 80x60 1,4 Kg

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22