MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.T.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40001730**
Data:	**28.07.2021**
Documento materiale:	**5011421511**
Ordine di acquisto:	**5500039712**
Creato da:	ANTOMOSC

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

Luogo di destinazione

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
H-3000 HATVAN

Partita iva:

268570

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	3	PZ	2510261400	Centralina RSA com	2,940	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-112869 DHL 6105799862		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 0,500 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
DHL EXPRESS		Data e ora del ritiro: 29.07.2021 10:08:53	Firma:	
			Conducente	
			Destinatario	

Quality Inspection Report

Inspection report No.: **200000112869**
Receipt No.: **5011324448**
Deliver note: **2709332**

Date of inspection: **13.07.2021**
Date of reception: **16.06.2021**

Supplier

Robert Bosch GmbH
Robert Bosch ut 1
3000 Hatvan
Hungary

Quality Contact

Name: Francesco Giovanniello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovanniello@magna.com

Material

Material-No.: **2510261400**
Description: TCU RSA cpl

Delivery Qty: 640
Tax ID number: HU26951542

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: IPT Failure Issue

Quality Notification Origin: EOL

Part Number: 2510261400
Quantity Affected: 1 Part (Partial result)

Defect: IPT Failure Issue

Transmission serial: CTFA238
DTC: 201011_91024089_0898524_2510261400_d.

Transmission serial: CTFA277
DTC: 210106_91024089_1007600_2510261400_d.

Transmission serial: CTFA274
DTC: 210107_91024089_1007972_2510261400_d.

3pz
mov. 5011421511

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.
Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 3
Redelivered quantity: 3

Best regards

Francesco Giovanniello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

Robert Bosch
Robert Bosch
Robert Bosch ut 1

3000 HATVAN
Hungary
+390805858669

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2021-07-29
Numero Spedizione:	6105799862
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	2
Peso Totale:	0,70kg
Volumetrico:	9,00kg
Tassabile:	9,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Monday, 02 Aug, 2021
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	62,75 EUR
Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-112825+112869
Numero di ritiro:	

Contenuto

ricambi

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

GETRAG **Spedizione n.**

Data 27/07/2021

Mittente (Nome, reparto)	Posa Roberto ,B/WLQ
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	Att.To (Mr.) David Toth Robert Bosch Elektronika Kft. Robert Bosch út 1 ; H-3000 Hatvan ;HUNGARY

Spese di trasporto a carico di...

- se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione,
- se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato

Franco ☑
(spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.)
Assegnato ☒
(spese di trasporto a carico del destinatario);
Trasportatore: _____

AUTORIZZATO dal **DIRIGENTE** di reparto

Roberto Posa

(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
40x15x5cm Cartone	01	TCU -Renault	2510261400	1	€	0,2 Kg	Ir 2'112825
Cartone	01	TCU -Renault	2510261400	3	€	0,5 Kg	Ir 2'112869
40x30x30cm					€		
					€		

Centro di costo:	639	**Consegna gratuita ?**	**Si** ☐ **No** ☐	**Ordine acquisto:** (da indicare in caso di vendita)	_____

Data massima di arrivo presso il destinatario:	☐ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni
Termine periodo immagazzinamento richiesto (nel caso di merce inviata a magazzino esterno):	_____