



188705

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero: **40000300**
Data: **05.02.2021**
Documento materiale: **5011005807**
Ordine di acquisto: **5500039763**
Creato da: **A.GAGLIARDI**

Destinatario

LCN Automotive Equipment, S.A.
Avda. Cristobal Colon, 304
19004 GUADALAJARA
SPAGNA

Partita iva:

Luogo di destinazione

LCN Automotive Equipment, S.A.
Avda. Cristobal Colon, 304
19004 GUADALAJARA
SPAGNA

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno				Trasporto a mezzo vettore	
Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto U.M.
001	1	PZ	2517038208	Leva del sistema di blocc	0,049 KG
Aspetto CARTONE				Nota i.r. 2-110959 dhl 2892238005	
Colli 1 PZ		Peso lordo 0,200 KG		Tipo trasporto	ID Trasporto
Vettore DHL EXPRESS				Data e ora del ritiro 05.02.2021 11:50:26	
				Firma	
				Conducente	
				Destinatario	

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

LCN MECANICA SL
//
AVDA CRISTOBAL COLON 304
POL. IND "EL HENARES"

19004 GUADALAJARA
Spain
+34949750090

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2021-02-05
Numero Spedizione: 2892238005
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 0,20kg
Volumetrico: 0,40kg
Tassabile: 0,50kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 963841579
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: --,-- EUR

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Tuesday, 09 Feb, 2021
Codice promozionale:

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: i.r. 2-110959
Numero di ritiro:

Contenuto

ricambi



Spedizione n. 20210204XLMG9

Data 04/02/2021

Mittente (Nome, reparto)		Tommaso Lucchese Incoming Inspection (BWLQ1)					
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono)		To Att. Mr Cristian Hernás Crespo LCN Automotive Equipment, S.A. Avda. Cristobal Colon, 304 Guadalajara 19004 spagna					
Luogo di destinazione (se diverso dal destinatario)		A CARICO DESTINATARIO					
Spese di trasporto a carico di... ➤ se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione. ➤ se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato		Franto (spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.) ☐ Assegnato (spese di trasporto a carico del destinatario); ☒ Trasportatore: DHL account is 963841579					
Contenuto		AUTORIZZATO del DIRIGENTE di reparto (firma)					
Tipo di imballaggio	Nr. colli	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce (Obbligatorio x la dogana o assicurazione)	Peso Kg.	Causale del trasporto
Cartone	1	Park Lock Lever	2517038208	1		200 kg	2110959
20x10x40 cm		See 5011005807					
Centro di costo: 730							
..... Consegna gratuita ? ☐ Si ☐ No ☐ Ordine acquisto (da indicare in caso di vendita)							
Data massima di arrivo presso il destinatario: ☒ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni							

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO A STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Supplier LCN Automotive Equipment, S.A. Avda. Cristobal Colon, 304 19004 GUADALAJARA-POL. IND "EL HENARES" SPAGNA	Advanced information for the supplier <table> <tr> <td>Inspection Report No./ created:</td> <td>200000110959 / 29.01.2021</td> </tr> <tr> <td>Goods receipt No.:</td> <td>5010942953</td> </tr> <tr> <td>Delivery No.:</td> <td>20A-112916</td> </tr> <tr> <td>Goods receipt Date:</td> <td>14.01.2021</td> </tr> <tr> <td>Lot no.:</td> <td>000000000000</td> </tr> <tr> <td>Part description</td> <td>Part-No.</td> </tr> <tr> <td>Park Lock Lever cpl</td> <td>2517038208</td> </tr> <tr> <td>Quantity:</td> <td>9.600</td> </tr> <tr> <td>VAT No.:</td> <td>IT04886850728</td> </tr> </table>	Inspection Report No./ created:	200000110959 / 29.01.2021	Goods receipt No.:	5010942953	Delivery No.:	20A-112916	Goods receipt Date:	14.01.2021	Lot no.:	000000000000	Part description	Part-No.	Park Lock Lever cpl	2517038208	Quantity:	9.600	VAT No.:	IT04886850728
Inspection Report No./ created:	200000110959 / 29.01.2021																		
Goods receipt No.:	5010942953																		
Delivery No.:	20A-112916																		
Goods receipt Date:	14.01.2021																		
Lot no.:	000000000000																		
Part description	Part-No.																		
Park Lock Lever cpl	2517038208																		
Quantity:	9.600																		
VAT No.:	IT04886850728																		
During inspection of the above mentioned parts we found the below listed defects. We expect you to take correctiv actions to prevent such problems in the future. Another inspection report will be issued in case of further defects found on the same parts. The payment of the goods after discovering the deficiencies by GETRAG is not considered as an acknowledgement of the goods as duly. You are requested to send a written response (8D-Report) to department until 04.02.2021.																			
Defect description: Missing Data Matrix Code Quality Notification Origin: Rejected from Assembly Line Quantity Affected: 01 Part (Partial result) Defect: Missing Data Matrix Code Containment Actions must be implemented and reported to MagnaPT Bari Incoming Inspection in written form within 24 hours. MagnaPT STA expect a response (8D Report) for Root Cause and Corrective Action (s) within 14 days. <table> <tr> <td>QN Origin:</td> <td>II Incoming Inspection defect</td> </tr> <tr> <td>Disturb Index:</td> <td>3 3-Medium</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Inspected quantity:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Return delivery quantity:</td> <td>1</td> </tr> </table>		QN Origin:	II Incoming Inspection defect	Disturb Index:	3 3-Medium	Inspected quantity:	1	Return delivery quantity:	1										
QN Origin:	II Incoming Inspection defect																		
Disturb Index:	3 3-Medium																		
Inspected quantity:	1																		
Return delivery quantity:	1																		
<table> <tr> <td>Quality contact person:</td> <td>Logistic contact person:</td> </tr> <tr> <td>Tester: vitangelo SANTAMARIA</td> <td>Logistics:</td> </tr> <tr> <td>Telephone:</td> <td>Telephone:</td> </tr> <tr> <td>E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com</td> <td>E-Mail:</td> </tr> </table>		Quality contact person:	Logistic contact person:	Tester: vitangelo SANTAMARIA	Logistics:	Telephone:	Telephone:	E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:										
Quality contact person:	Logistic contact person:																		
Tester: vitangelo SANTAMARIA	Logistics:																		
Telephone:	Telephone:																		
E-Mail: Vitangelo.Santamaria@magna.com	E-Mail:																		
Charges for the defective or rejected parts will be made separately under the above mentioned number. CONTROL PLAN HAS TO BE REVIEW? YES NO With best regards _____																			

Magna PT S.p.A.
 a socio unico
 Via dei Ciclamini 4
 I-70026 Modugno (Bari)
 Tel. 080 - 5 85 81 11
 Fax 080 - 5 85 82 04

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
 i.v.R. Imprese di Bari
 C.F. e P.IVA 04886850728
 REA 339886
 www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro SpA
 IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000 0000 0007 855
 BIC code: BNLIITRR 6560 12
 USD: Bank of America N.A.
 IBAN code USD: GB64 BOFA 1650 5071 1710 20
 BIC code: BOFAGB22

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Magna Powertrain GmbH
 Subject to the activity of the direction and coordination of Magna Powertrain GmbH