MAGNA

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Numero:	**40001324**
Data:	**08.06.2021**
Documento materiale:	**5011303543**
Ordine di acquisto:	**5500039529**
Creato da:	NICOMIGL

Cedente

Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO

Partita iva: IT04886850728

Destinatario

Kendrion (Eibiswald) GmbH
Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1
8552 EIBISWALD 269
AUSTRIA

Partita iva:

Luogo di destinazione

Kendrion (Eibiswald) GmbH
Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1
8552 EIBISWALD 269
AUSTRIA

Partita iva: 268384

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	1	PZ	2517267700	Solenoide blocco trasmiss	0,669	KG

Aspetto: CARTONE		Nota: I.R. 2-112456 DHL 4686367593		
Colli: 1 PZ	Peso lordo: 0,800 KG	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms
Vettore		**Data e ora del ritiro**	**Firme**	
DHL EXPRESS		08.06.2021 11:32:34		
			Conducente	
			Destinatario	

Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

KENDRION GMBH
PASSENGER CAR
DR. WILHELM-BINDER-STRASSE 1

8552 EIBISWALD
Austria
+433466423220

Dettagli Spedizione

Data Spedizione:	2021-06-08
Numero Spedizione:	4686367593
Tipo Servizio:	EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio:	My Own Package
Numero Colli:	1
Peso Totale:	0,80kg
Volumetrico:	0,40kg
Tassabile:	1,00kg
Valore assicurato:	
Condizioni commerciali:	

Info internazionali

Valore dichiarato:	
Codice per oneri e tasse:	
Stato tassabile:	Non-Dutiable
Data di consegna stimata:	Friday, 11 Jun, 2021
Codice promozionale:	

Info di pagamento

Tipo pagamento:	DHL Account Number
Codice pagante:	113812703
Codice per oneri e tasse:	
Charge Breakdown:	17,47 EUR

Servizi speciali:	Supplemento Carburante/ Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento:	I.R. 2-112456
Numero di ritiro:	

Contenuto

RICAMBI

2019 © Deutsche Post AG - All rights reserved

GETRAG **Spedizione n.**

Data 07/06/2021

Mittente (Nome, reparto)	Posa Roberto ,B/WLQ
Destinatario (Indirizzo, persona da contattare, telefono) **Luogo di destinazione** (se diverso dal destinatario)	Att.To (Ms.) Katia Deutschmann Kendrion (Eibiswald) Gmbh,Dr. Wilhelm-Binder-Strabe 1,8552 Eibiswald 269, Austria

Spese di trasporto a carico di...

- se a carico della Getrag S.p.A. è necessaria l'autorizzazione,
- se a carico del destinatario è necessario che costui comunichi il trasportatore da utilizzare in porto assegnato

Franco ☑
(spese di trasporto a carico della Getrag S.p.A.)
Assegnato ☒
(spese di trasporto a carico del destinatario);
Trasportatore: _____

AUTORIZZATO dal **DIRIGENTE** di reparto

Roberto Posa

(firma)

Contenuto

Tipo di imballaggio	*Nr. colli*	Denominazione merce	Codice materiale	Q.tà	Valore della merce *(Obbligatorio x la dogana o assicurazione)*	Peso *Kg.*	Causale del trasporto
Cartone	**01**	**Park Lock Solenoid**	**2517267700**	**1**	€		**Ir 2'11**
20x 10x 10 Cm					€	0,8 Kg	
					€		
					€		

Centro di costo:	_____ **639** _____	**Consegna gratuita ?**	**Si** ☐ **No** ☐	**Ordine acquisto:** (da indicare in caso di vendita)	_____

Data massima di arrivo presso il destinatario:	☐ in 2 giorni ☐ in 4 giorni ☐ senza indicazioni
Termine periodo immagazzinamento richiesto **(nel caso di merce inviata a magazzino esterno):**	_____

Ref 5CUBC3543

Quality Inspection Report

MAGNA

Inspection report No.: **200000112456**
Receipt No.: 5011255344
Deliver note: 438177

Date of inspection: 07.06.2021
Date of reception: 12.05.2021

Supplier

Kendrion (Eibiswald) GmbH
Dr. Wilhelm-Binder-Straße 1
8552 Eibiswald 269
Austria

Quality Contact

Name:
Phone:
E-Mail:

Material

Material-No.: **2517267700**
Description: Park Lock Solenoid D0

Delivery Qty: 400
Tax ID number: ATU37756709

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avaoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

Failure description: Badly malfunctioning solenoid

Quality Notification Origin: Customer Complain
Version: Daimler

Part Number: 2517267700
Quantity Affected: 1 Part (Partial result)

Defect: We suspect a badly malfunctioning solenoid on a transmission stuck at the end of the line EOL after testing failure.

KM: 53

DATA MATRIX_1: 210426_91019089_0422824_2517267700_d
Transmission serial: 10480678

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.
Please send your containment actions in form of a 8D report to
following email: getrag.hotline.supplier@magna.com
Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 1
Redelivered quantity: 1

Best regards

0

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R.Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del
Lavoro SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22