



Spett. (Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO BA
Destinazione Diversa:
MAGNA PT S.P.A.
Via Dei Ciclamini, 4
70026 MODUGNO (BA)

Tipo Documento D.D.T.	Nr.Docum. 207	Data Docum. 30-08-2021	Cod.Cli 859	Codice Fiscale e Partita Iva 04886850728/04886850728	Modalita' Pagamento 40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	Pag. 1
Banca di appoggio			Nome Agente 9		Valuta Docum. EURO	
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M.	QUANTITA'	PREZZO
IMAN	Vs.Ord.4800007112 DEL 30.04.2021 Richiedente Sig.: GRAMEGNA S. F3_PULIZIA TUBAZIONE LATO INGRESSO FILTRO SAS_3815/A			PZ	1,00	761 237
						8
Causale Trasporto VENDITA			Aspetto Dei Beni A VISTA		Spedizione a Mezzo MITTENTE	
Totale Colli 1	Totale Peso 0,000	Porto FRANCO	Data Trasporto 30-08-2021	Ora Iniz. Trasporto 10:47		
Annotazioni e Variazioni				Firma del Conducente		
Vettore, Residenza o Domicilio			Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario	
					Firma del Vettore	

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente:

GRAMEGNAS. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1873 DATA 30/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	15,00		

INTERVENTO RICHIESTO

~~FORNO 3: TUBAZIONI PRE-FILTRO SAS~~

~~IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.~~
DESCRIZIONE LAVORI

~~Le operazioni da eseguire al forno F3 nello specifico sono: Messa fuori servizio del forno; Smontaggio tubazioni delle tubazioni del filtro lato ingresso (dalla valvola "SAS" alle flange ingresso del filtro); Smontaggio valvola con eventuale sostituzione della stessa di Vs. fornitura; Pulizia tubazioni mediante scopolatura; Pulizia valvole pneumatiche (eventuale sostituzione di Vs. fornitura); Sostituzione delle guarnizioni; Montaggio di tutte le parti smontate con serraggio dei bulloni con l'utilizzo di chiave dinamometrica; Messa in servizio con prove di tenuta tubazioni e avviamento.~~

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITA'	NOTE
D.D.T. <u>SW</u>	ODA <u>h. 3000/11.3</u>			PREV. 3815/A

AVVENUTA
Cod. For. 1873
08 SET. 2021
"Ricevuto con riserva e verifica"
Firma [Signature]
Legge [Signature]

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)