


Spett. (Cod. 859)  
MAGNA PT S.P.A.  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 MODUGNO BA  
Destinazione Diversa:  
MAGNA PT S.P.A.  
Via Dei Ciclamini, 4  
70026 MODUGNO (BA)

| Tipo Documento<br><b>D.D.T.</b>                                                     | Nr.Docum.<br><b>204</b>                                           | Data Docum.<br><b>30-08-2021</b> | Cod.Cli<br><b>859</b>               | Codice Fiscale e Partita Iva<br><b>04886850728/04886850728</b> | Modalita' Pagamento<br><b>40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.</b> | Pag.<br><b>1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Banca di appoggio                                                                   |                                                                   |                                  | Nome Agente<br><b>9</b>             |                                                                | Valuta Docum.<br><b>EURO</b>                                 |                  |
| COD.ARTICOLO                                                                        | DESCRIZIONE ARTICOLO                                              | U.M.                             | QUANTITA'                           | PREZZO                                                         | IMPORTO                                                      | C.IVA            |
|                                                                                     | Vs.Ord.4800007117 DEL 30.04.2021<br>Richiedente Sig.: GRAMEGNA S. |                                  |                                     |                                                                |                                                              |                  |
| IMAN                                                                                | F8_PREVENTIVA POMPA SV300 CD1_3807/A                              | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_PREVENTIVA POMPA SV300 CD2_3808/A                              | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_PREVENTIVA POMPA EH2600 GR.1_3809/A                            | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_PREVENTIVA POMPA EH2600 GR.2_3810/A                            | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. GV400 GR.1_3811/A               | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. GV400 GR.2_3813/A               | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. EH2600 GR.1_3811/A              | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
| IMAN                                                                                | F8_LAVAGGIO CHIMICO IMP. RAFFRED. EH2600 GR.2_3814/A              | PZ                               | 1,00                                |                                                                |                                                              | 8                |
|  |                                                                   | <b>76123</b>                     |                                     |                                                                |                                                              |                  |
| Causale Trasporto<br><b>VENDITA</b>                                                 |                                                                   |                                  | Aspetto Dei Beni<br><b>A VISTA</b>  |                                                                | Spedizione a Mezzo<br><b>MITTENTE</b>                        |                  |
| Totale Colli<br><b>8</b>                                                            | Totale Peso<br><b>0,000</b>                                       | Porto<br><b>FRANCO</b>           | Data Trasporto<br><b>30-08-2021</b> | Ora Iniz. Trasporto<br><b>10:11</b>                            |                                                              |                  |
| Annotazioni e Variazioni                                                            |                                                                   |                                  | Firma del Conducente                |                                                                |                                                              |                  |
| Vettore, Residenza o Domicilio                                                      |                                                                   |                                  | Data Ritiro                         | Ora Del Ritiro                                                 | Firma del Destinatario                                       |                  |
|                                                                                     |                                                                   |                                  | Firma del Vettore                   |                                                                |                                                              |                  |

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1865 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |


INTERVENTO RICHIESTO

FORNO8: SV300CD1 - PREVENTIVA 1M

JDID BRAIMI - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.

DESCRIZIONE LAVORI

MESSA IN SICUREZZA - SCARICO OLIO - SMONTAGGIO CARTER DI PROTEZIONE VENTOLA -  
SMONTAGGIO VENTOLA - SMONTAGGIO SCAMBIATORE - CONTROLLO PERDITE VARIE -  
ATTIVITA' DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VARI COMPONENTI PRESSO AREA ADIBITA -  
SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO - PULIZIA E CONTROLLO PERDITA OLIO -  
RABBOCCO OLIO MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E  
RISCALDAMENTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.



MATERIALE IMPIEGATO

| CODICE    | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|-----------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° | ODA                   |     |          | PREV. 3807/A |
|           |                       |     |          |              |
|           |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1855 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 8: SV300 CD2 - PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.

DESCRIZIONE LAVORI

MESSA IN SICUREZZA - SCARICO OLIO - SMONTAGGIO CARTER DI PROTEZIONE VENTOLA - SMONTAGGIO VENTOLA - SMONTAGGIO SCAMBIATORE - CONTROLLO PERDITE VARIE - ATTIVITA' DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VARI COMPONENTI PRESSO AREA ADIBITA - SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO OLIO - PULIZIA E CONTROLLO PERDITA OLIO - RABBOCCO OLIO MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI INTERESSATE - AVVIAMENTO E RISCALDAMENTO - PULIZIA AREA - CONSEGNA.

Cod. F. 1102264  
08 SET. 2021  
"Ritrovato con riserva e verifica"  
Firma Loggibile *Servizio*

MATERIALE IMPIEGATO

| CODICE        | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|---------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° 104 | ODA 62200711-7        |     |          | PREV. 3808/A |
|               |                       |     |          |              |
|               |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9  
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955  
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848  
www.officinedipalma.com  
info@officinedipalma.com

**f** DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

**RAPPORTO INTERVENTO**

N. 1867 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,30        | 09,30                 | 16,30               |                  |                                    |

**INTERVENTO RICHIESTO**

FORNO 8: EH 2600 GR.1 - PREVENTIVA 1M

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

**DESCRIZIONE LAVORI**

LAVAGGIO CHIMICO IN AUTOMATICO ED IN MANUALE CON MESSA IN SICUREZZA -  
SMONTAGGIO DELLE TUBAZIONI - PULIZIA DELLE STESSA - PULIZIA MANUALE DEI LOBI  
INTERNI - CONTROLLO VISIVO OLII - PULIZIA ED ELIMINAZIONI DEI RESIDUI -  
MONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI - PULIZIA AREA - AVVIAMENTO -  
RISCALDAMENTO - MONITORAGGIO - CONSEGNA.

Cod. Fisc. 010299641  
08 SET. 2021

"Rimborso con riserva e verifica"

Firma Soussi G  
Leggittimo

**MATERIALE IMPIEGATO**

| CODICE               | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|----------------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° <u>106</u> | ODA <u>1800741-7</u>  |     |          | PREV. 3809/A |
|                      |                       |     |          |              |
|                      |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9  
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955  
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848  
www.officinedipalma.com  
info@officinedipalma.com

DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1868 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,30        | 09,30                 | 16,30               |                  |                                    |

INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 8: EH 2600 GR.2 - PREVENTIVA 1M

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.

DESCRIZIONE LAVORI

LAVAGGIO CHIMICO IN AUTOMATICO ED IN MANUALE CON MESSA IN SICUREZZA -  
SMONTAGGIO DELLE TUBAZIONI - PULIZIA DELLE STESSA - PULIZIA MANUALE DEI LOBI  
INTERNI - CONTROLLO VISIVO OLII - PULIZIA ED ELIMINAZIONI DEI RESIDUI -  
MONTAGGIO DI TUTTI I COMPONENTI - PULIZIA AREA - AVVIAMENTO -  
RISCALDAMENTO - MONITORAGGIO - CONSEGNA.

Ced. For.

08 SET. 2021

"Ricevuto con riserva e verifica"

Firma  
Leggibile

MATERIALE IMPIEGATO

| CODICE       | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|--------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° 26 | ODA L. 2000 H. 17     |     |          | PREV. 3810/A |
|              |                       |     |          |              |
|              |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:


FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9  
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955  
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848  
www.officinedipalma.com  
info@officinedipalma.com



Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

**RAPPORTO INTERVENTO**

N. 1869 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |


**INTERVENTO RICHIESTO**

FORNO 8: GV400 GR.1 LAVAGGIO CHIMICO

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.

**DESCRIZIONE LAVORI**

Le attività eseguite sono: intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua di raffreddamento; Lavaggio dei circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio con liquido disincretante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.



**MATERIALE IMPIEGATO**

| CODICE               | DESCRIZIONE MATERIALE    | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|----------------------|--------------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° <u>906</u> | ODA <u>h. 2000 7/157</u> |     |          | PREV. 3811/A |
|                      |                          |     |          |              |
|                      |                          |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9  
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955  
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848  
www.officinedipalma.com  
info@officinedipalma.com



Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

**RAPPORTO INTERVENTO**

N. 1871 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |

**INTERVENTO RICHIESTO**

FORNO 8: GV400 GR.2 LAVAGGIO CHIMICO

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - ANDRIOLO A.

**DESCRIZIONE LAVORI**

~~Le attività eseguite sono: Intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua di raffreddamento; Lavaggio dei circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio con liquido disincretante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.~~

Contratto  
Cod. 1871  
08 SET. 2021  
"Prestazione di servizio o verifica"  
Firma [Signature]  
Leggibile [Signature]

**MATERIALE IMPIEGATO**

| CODICE                | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|-----------------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° <u>1871</u> | ODA <u>h. 1871</u>    |     |          | PREV. 3813/A |
|                       |                       |     |          |              |
|                       |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9  
Sede operativa e dest. merce: S.P. 231 Km. 49,955  
76123 ANDRIA (BT)

Tel./Fax 0883.566848  
www.officinedipalma.com  
info@officinedipalma.com

DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINA L.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1870 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |


INTERVENTO RICHIESTO

FORNO 8: EH2600 GR.1 LAVAGGIO CHIMICO

IDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

DESCRIZIONE LAVORI

Le attività eseguite sono: Intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua di raffreddamento; Lavaggio dei circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio con liquido disincrostante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.



MATERIALE IMPIEGATO

| CODICE        | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|---------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° 206 | ODA 68000741-7        |     |          | PREV. 3812/A |
|               |                       |     |          |              |
|               |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)



Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848  
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com  
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com  
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA  
MODUGNO (BA)

Referente: GRAMEGNA S. LANDRISCINAL.

**RAPPORTO INTERVENTO**

N. 1872 DATA 29/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

| ORA PARTENZA | ORA INIZIO INTERVENTO | ORA FINE INTERVENTO | ORA RIENTRO SEDE | INTERVALLO<br>DALLE ORE - ALLE ORE |
|--------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|
| 08,00        | 09,00                 | 16,00               |                  |                                    |

**INTERVENTO RICHIESTO**

FORNO 8: EH2600 GR.2 LAVAGGIO CHIMICO

JDID BRAIM - NICOLA DI PALMA - LEONE R.

**DESCRIZIONE LAVORI**

Le attività eseguite sono: Intercettazione valvole su tubazioni di alimentazione acqua  
di raffreddamento; Lavaggio dei circuiti di raffreddamento del gruppo di pompaggio  
con liquido disincretante; Apertura valvole intercettate; Prove di funzionalità dei  
circuiti acqua di raffreddamento. Pulizia area - consegna.

Cod. F. 91092641  
08 SET. 2021  
"Ricevuto e convalidato"  
Firma [Signature]  
Leggibile

**MATERIALE IMPIEGATO**

| CODICE              | DESCRIZIONE MATERIALE | U/M | QUANTITÀ | NOTE         |
|---------------------|-----------------------|-----|----------|--------------|
| D.D.T. N° <u>96</u> | ODA <u>6000717</u>    |     |          | PREV. 3814/A |
|                     |                       |     |          |              |
|                     |                       |     |          |              |

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorate. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il kilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)