


250469

Spett.	(Cod. 859)
MAGNA PT S.P.A.	
Via Dei Ciclamini, 4	
70026 MODUGNO	BA
Destinazione Diversa:	
MAGNA PT S.P.A.	
Via Dei Ciclamini, 4	
70026 MODUGNO	(BA)

Tipo Documento	Nr. Docum.	Data Docum.	Cod. CE	Codice Fiscale e Partita Iva	Modalita' Pagamento	Pag.
D.D.T.	162	06-07-2021	859	04886850728/04886850728	40 BONIFICO BANCARIO 60GG F.M.	1
Banca di appoggio			Nome Agente			Valuta Docum.
			33			EURO
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	C.IVA
MAN	Vs. Ord. 4500608346 DEL 24.05.2021 Richiedente Sig.: ABBATEPAOLO V. PM FILTRO KNOLL SLA10212	PZ	1,00			8
ABBATEPAOLO Cod. For. <u>910226/1</u> 16 LUG. 2021 "Ricevuto con riserva e verifica" Firma Leggibile <u>ABBATEPAOLO</u>						
Causale Trasporto			Aspetto Dei Beni		Spedizione a Mezzo	
VENDITA			A VISTA		MITTENTE	
Totale Colli	Totale Peso	Porto	Data Trasporto	Ora Iniz. Trasporto		
1	0,000	FRANCO	06-07-2021	18:21		
Annotazioni e Variazioni			Firma del Conducente			
						
Vettore, Residenza o Domicilio		Data Ritiro	Ora Del Ritiro	Firma del Destinatario		
				Firma del Vettore		

Sede Legale: Via P. Gobetti, 9 Tel./Fax 0883.566848
Sede operativa e dest. merce: www.officinedipalma.com
S.P. 231 Km. 49,955 info@officinedipalma.com
76123 ANDRIA (BT)  DI PALMA sas

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 07031090728

CLIENTE

MAGNA PT SPA
MODUGNO (BA)

Referente: ABBATEPALOV.

RAPPORTO INTERVENTO

N. 1824 DATA 06/07/2021

MANUTENZIONE: ☐ ORDINARIA ☐ STRAORDINARIA ☐ IN GARANZIA

ORA PARTENZA	ORA INIZIO INTERVENTO	ORA FINE INTERVENTO	ORA RIENTRO SEDE	INTERVALLO DALLE ORE - ALLE ORE
07,00	08,00	14,00		

INTERVENTO RICHIESTO

SLA10212: FILTRO KNOLL - PREVENTIVA

VITANOSTRA S. - N. DI PALMA - JDID BR.

DESCRIZIONE LAVORI

NEL DETTAGLIO: MESSA IN SICUREZZA - SMONTAGGIO COPERCHIO VASCA CORREDATO DI
SUPPORTO - SMONTAGGIO DEL COPERCHIO TAMBURO - SMONTAGGIO TUBO LAVAGGIO
INTERNO CESTELLO - ESTRAZIONE/SOSTITUZIONE DEL TAMBURO - SMONTAGGIO 2°
COPERCHIO TAMBURO CON RELATIVO CONTROLLO DEL SUPPORTO - CONTROLLO CATENA -
CONTROLLO ASSE DI TRASCINAMENTO E DI MOTRICE - CONTROLLO/SOSTITUZIONE
CUSCINETTI - CONTROLLO/SOSTITUZIONE RUOTE DENTATE - CONTROLLO/SOSTITUZIONE
MOZZO - SOSTITUZIONE ORING COPERCHIO VASCA - APPLICAZIONE AI COPERCHI DEL
TAMBURO GUARNIZIONI IN TEFLON - SOSTITUZIONE PATTINO RASCHIATORE CATENA -
MONTAGGIO DI TUTTE LE PARTI - PULIZIA AREA - CONSEGNA.

MAGNA
Cod. For. <u>90264</u>
16 LUG. 2021
"Firma con riserva e verifica"
Firma Leggibile <u>ABBATEPALOV</u>

MATERIALE IMPIEGATO

CODICE	DESCRIZIONE MATERIALE	U/M	QUANTITÀ	NOTE
D.D.T 162	ODA 4500608346			PREV. 3306/A

La giornata lavorativa è di 7 ore. Le ore cominciate sono conteggiate per intero. Le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti lavorative. Le eventuali spese di vitto, pernottamento o viaggio con mezzi pubblici sono addebitate al costo. Le spese di viaggio con ns. mezzi sono addebitate su base chilometrica. Il tempo speso presso la ns. officina o magazzino per la preparazione ed il successivo versamento del materiale e dell'attrezzatura è a carico del cliente. Il tecnico, il cui lavoro e ore lavorative non possono essere controllate a distanza, resta sottoposto alla sorveglianza del cliente. Lo stesso è pregato di segnalare immediatamente le sue osservazioni. Tutti i reclami fatti dopo la partenza del tecnico non saranno accettati. Le spese, il chilometraggio e le ore relative al rientro saranno conteggiate in sede.

NOTE:

FIRMA

FIRMA DEL CLIENTE (Firmando, riconosco di aver letto e approvato quanto sopra)