

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

*Cedente***Magna PT S.p.A.
Via dei Ciclamini 4
I-70026 MODUGNO**

Partita iva: IT04886850728

**Numero: 40002145
Data: 19.10.2021
Documento materiale: 5011562029
Ordine di acquisto: 5500043663

Creato da: NICOMIGL***Destinatario***Linamar Plettenberg GmbH
Daimlerstraße 11
D-58840 PLETTENBERG
GERMANIA**

Partita iva: DE123840478

*Luogo di destinazione***GROSS
Stuttgarter Str. 23
D-14772 BRANDENBURG
GERMANIA**

Partita iva:

922 EM ord. acq. Storno	Trasporto a mezzo vettore
--------------------------------	----------------------------------

Posizione	Quantità	U.M.	Codice materiale	Descrizione materiale	Peso netto	U.M.
001	7	PZ	2511199480	Ruota dentata libera RM p	9,310	KG

Aspetto		Nota			
CARTONE		I.R. 2-113649 DHL 7933056121			
Colli	Peso lordo	Tipo trasporto	ID Trasporto	Incoterms	
1 PZ	7,000 KG				
Vettore		Data e ora del ritiro		Firme	
DHL EXPRESS		19.10.2021 10:20:06			
				Conducente	
				Destinatario	



Quality Inspection Report

Inspection report No.: 200000113649
Receipt No.: 5011496826
Deliver note: 21004371

Date of inspection: 07.10.2021
Date of reception: 17.09.2021

Supplier

Groß Brandenburg GmbH
Stuttgarter Str. 23
14772 Brandenburg an der Havel
Germany

Quality Contact

Name: Francesco Giovannello
Phone:
E-Mail: Franco.Giovannello@magna.com

Material

Material-No.: 2511199480
Description: Speed gear rev. pre-turned

Delivery Qty: 8550
Tax ID number: DE123840478

Preliminary information for Supplier:

While inspecting your delivery we have identified the below mentioned quality demerits.
We would like to request you to take according containment actions and to avoid repetitive failures in future.
In case we identify further issues within our receiving or production processes we inform you with an additional inspection report.

The payment of the goods after identification of the demerit does not automatically apply as acceptance of the goods.

We expect your reply to this inspection report (e.g. 8D) addressed to below contact until

1 CARTONE

Failure description: Raw material on the surface

Quality Notification Origin: Reject Line

Quantity Affected: 7 part (Partial result)
Defect: Raw material on the surface

kg 7

30 x 20 x 20 cm

We expect a written response within 24h concerning your immediate containment actions.

Please send your containment actions in form of a 8D report to following email: getrag_hotline_supplier@magna.com

Please only use the specific MAGNA Supply Chain Management templates which you can receive from your contact or at GETRAG.SMRT@magna.com
In regards to potential cost chargebacks our regress department U/CRG will get in contact with you.

Affected Quantity:

Claimed quantity: 7
Redelivered quantity: 7

Best regards

Francesco Giovannello

Magna PT S.p.A.
a socio unico
Via dei Ciclamini 4
I-70026 Modugno (Bari)
Tel. 080 - 5 85 81 11
Fax. 080 - 5 85 82 04
Subject to the activity of the direction
and coordination of
Magna Powertrain GmbH

Cap.Soc.: EUR 25.850.000,00
i.v.R. Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 04886850728
REA 339886
www.magna.com

EUR: BNL-Banca Nazionale del Lavoro
SpA
IBAN code EUR: IT94 V010 0504 0000
0000 0007 855
BIC code: BNLIITRR 6560 12
USD: Bank of America N.A.
IBAN code USD: GB64 BOFA 1650
5071 1710 20
BIC code: BOFAGB22

Lineament
Ref 5011562029



Ricevuta delle spedizioni

Mittente

MAGNA PT
MAGNA PT
V. DEI CICLIAMINI 4 1

70026 MODUGNO
Italy
+390805858665

VIVIANA.CONSALVO@MAGNA.COM

Destinatario

GROSS BRANDENBURG GMBH
//
STUTTGARTER STR. 23

14772 BRANDENBURG AN DER HAVEL Brandenb.
Germany
+493381211140

Dettagli Spedizione

Data Spedizione: 2021-10-19
Numero Spedizione: 7933056121
Tipo Servizio: EXPRESS WORLDWIDE
Tipo Imballaggio: My Own Package
Numero Colli: 1
Peso Totale: 7,00kg
Volumetrico: 2,40kg
Tassabile: 7,00kg
Valore assicurato:
Condizioni commerciali:

Info internazionali

Valore dichiarato:
Codice per oneri e tasse:
Stato tassabile: Non-Dutiable
Data di consegna stimata: Friday, 22 Oct, 2021
Codice promozionale:

Info di pagamento

Tipo pagamento: DHL Account Number
Codice pagante: 113812703
Codice per oneri e tasse:
Charge Breakdown: 44,60 EUR

Servizi speciali: Supplemento Carburante/
Emergency Situation

Info riferimento

Riferimento: I.R. 2-113649
Numero di ritiro:

Contenuto

SPARE PARTS

258696